

fabricante y cuando sean autorizadas deben ser realizadas por un organismo profesional. Si el material de protección resulta dañado, desecharlo y prendera.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en su embalaje original protegido de la luz y la humedad.

Instrucciones de limpieza/mantenimiento/decarte: Lavar del revés, secar inmediatamente después del lavado. Temperatura de lavado 30°C (para ver el número máximo de lavados autorizados ver la etiqueta de composición de la prenda), tratamiento mecánico reducido, enjuagado a temperatura progresivamente decreciente, centrifugado reducido. No usar lavandina. No planchar. El tratamiento con vapor presenta riesgos. No limpiar a seco, no eliminar manchas con solventes. No secar en secarropas de tambor rotativo. No dejar en remojo. No utilizar productos para la remoción de manchas de alta alcalinidad, detergentes en base a solventes o microemulsiones ni agentes de blanqueado. Esta prenda debe descartarse respetando los procedimientos internos de la instalación, la legislación en vigor y las limitaciones relacionadas con el medio ambiente. El número máximo del ciclo de mantenimiento no es el factor determinante de la duración de la indumentaria. La duración también depende del uso, de las condiciones de almacenamiento, etc... La vida útil se indica a título indicativo y depende del buen uso del producto. Los siguientes factores pueden hacerla variar mucho:

- No respetar las instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, almacenamiento y uso

- Entorno de trabajo « agresivo »: atmósfera marina, química, temperaturas extremas, aristas filosas, etc.

- Uso demasiado intensivo

- Que se supere el número máximo de ciclos de lavado.

Atención: algunas condiciones extremas pueden reducir la duración a pocos días.
Rendimientos: Conforme a las exigencias de la directiva europea 89/686, especialmente en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas europeas EN ISO 13688:2013 y EN ISO 20471:2013, ropa reflectante de alta visibilidad para uso profesional.

Modelo	Referencia	Composición	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD cubierta PU	Amarillo – azul marino	EN ISO 20471:2013
X : Clase de ropa (1 a 3)				
(Ver tabla de rendimientos)				

PT
VESTUÁRIO DE TRABALHO DE SINALIZAÇÃO em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE e com as exigências gerais da norma EN ISO 13688:2013 e EN ISO 20471:2013

Instruções de utilização: Fato de trabalho de sinalização que permite ser perfeitamente visto tanto de dia como à noite quando iluminado por faróis no exterior.

Limites de utilização:

Não usar fora do domínio de utilização definido nestas instruções de utilização. Antes de vestir este fato, verificar se não está sujo no uso, uma vez que isso implicará uma redução da sua eficácia. Garantir que a faixa retro-reflectora cinzenta esta colocada no exterior do fato e apertar a roupa para que a banda reflectora permaneça contínua. Não deverá conter nenhum adereço que possa reafetar a sua superfície visível. Este fato não contém REPARAÇÃO: O vestuário EPI não deve ser sujeito a reparações para além das especificações do fabricante e, sempre que autorizadas, deverão ser realizadas por um organismo profissional. Se o material de protecção estiver danificado, colocar o fato de parte.

Instruções de armazenamento:

Armazenar na embalagem de origem protegido da luz e de humidade.

Instruções de limpeza/manutenção/eliminação :

Lavar do avesso, deixar secar imediatamente após a lavagem. Temperatura de lavagem a 30°C (para o número máximo de lavagens autorizadas, ver a etiqueta de composição da roupa), tratamento mecânico reduzido, enxaguamento a temperatura reduzida progressivamente, enxaguamento reduzido. Clorato oxidado. Não passar a ferro o tratamento a vapor apresenta riscos. Não limpar a seco, não tirar as nódoas com solventes. Não secar à máquina de secar com tambor rotativo. Não humedificar previamente. Não utilizar tira-nódoas de elevada alcalinidade, detergentes a base de solventes ou micro-emulsões, nem agentes de branqueamento. Esta peça de vestuário deve imperativamente ser eliminada cumprindo os procedimentos internos da instalação, da legislação em vigor e dos constrangimentos relacionados com o ambiente. O número máximo de ciclos de manutenção não é um factor determinante para a vida útil da peça de vestuário. A vida útil também depende da utilização, condições de armazenamento, etc... A vida útil é facultada a título indicativo e depende da utilização correcta do produto. Os seguintes factores podem fortemente interferir na vida útil:

- Incumprimento das instruções do fabricante relativas ao transporte, armazenamento e utilização


- Ambiente de trabalho "agressivo": atmosfera marina, química, temperaturas extremas, arestas de corte...

- Utilização particularmente intensiva.

- Incumprimento do número máximo de ciclos de lavagem.

Cuidado: certas condições extremas podem reduzir a vida útil a alguns dias.

Desempenho: Em conformidade com as exigências da directiva europea 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, segurança, conforto, arnejamento e flexibilidade, bem como com as normas europeias EN ISO 13688:2013 e EN ISO 20471:2013, vestuário de sinalização de elevada sensibilidade para utilização profissional.

Modelo	Referência	Composição	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD PU revestida	Amarelo – azul marinho	EN ISO 20471:2013
X : Classe do fato (1 a 3)				
(Ver tabela de desempenho)				

NL
WERKZICHTBAARHEIDSKLEDING conform de essentiële eisen van de richtlijn 89/686/EEG en de algemene eisen van de norm EN ISO 13688:2013 & EN ISO 20471:2013

Gebruiksaanwijzingen:

Werkzicthbaarheidskleding die het mogelijk maakt buiten duidelijk te worden gezien, zowel overdag als 's nachts in het licht van koplampen.

Gebruiksbeperkingen:

Niet gebruiken buiten het in de gebruiksaanwijzingen hieronder vastgestelde gebruiksgedied. Alvorens dit kledingstuk aan te trekken, controleeren of het niet vuil of versleten is, omdat dit een vermindering van de doelmaticgheid met zich meebrengt. Let erop dat de retroreflecterende grize strook zich aan de buitenkant van het kledingstuk bevindt en de vest gesloten dragen zodanig dat er een continueel van de reflecterende band bestaat. Er mag niet overheen gedragen worden wat het zichtbaar optrek kan beperken. Dit kledingstuk bevat geen stoffen die bekend staan als kankerverwekkend, giftig of de reining hebben allergieën op te wekken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.
REPARATIE: PBM-kleding mag alleen worden gerepareerd op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen en de reparaties moeten worden uitgevoerd door een professioneel organisme. Als het beschermende materiaal beschadigd is dient het bij het afval geleverd te worden.

Instructies voor het opslaan:

In de oorspronkelijke verpakking in een donkere en vochtvrije omgeving bewaren.

Instructies voor reiniging/onderhoud/weggoeien :

Binnenbuitelen gekeerd wassen, direct na het wassen laten drogen. Wastemperatuur 30°C (voor maximaal aantal toegestane wasbeurten zie het wasvoorschrift in het kledingstuk), korte mechanische behandeling, spoelen op een laagzwaar afnemend tempozzuur, kort centrifugeren. Geen bleemiddelen gebruiken. Niet strijken, de behandeling met stoom kan het kledingstuk beschadigen. Niet chemisch reinigen, geen vlekken verwijderen met oplosmiddelen. Niet drogen in een trommeldroger. Voor het wassen niet laten weken. Gebruik geen vlekkenmiddelen met een hoog alkalimetaalgehalte, schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen of micro-emulsies of bleekmiddelen. Bij het weggoeien van dit kledingstuk moeten de interne procedures van de installatie, de van kracht zijnde wetgeving en de milieuwetgeving worden opgevolgd. Het maximale aantal onderhoudscyclussen is geen beperkende factor voor de levensduur van het kledingstuk. De levensduur hangt ook af van het gebruik, de omstandigheden waarin het wordt opgeslagen etc... De levensduur is slechts een indicatie en hangt af van het correcte gebruik van het product. Door de volgende factoren kan de levensduur sterk schommelen:

- Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant voor het transport, de opslag en het gebruik


- Een 'agressieve' werkomgeving: mariene of chemische omgeving, extreme temperaturen, scherpe randen ...

- Bijzonder intensief gebruik.

- De overschrijding van het maximaal aantal wascyclussen.

Let op: bepaalde extreme omstandigheden kunnen de levensduur reduceren tot enkele dagen.

Prestatie: Conform de eisen van de Europese richtlijn 89/686, vooral met betrekking tot ergonomie, niet-zichtbaarheid, comfort, ventilatie en bescherming en de Europese normen EN ISO 13688:2013 en EN ISO 20471:2013, hoge zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik.

Model	Referentie	Samenstelling	Kleur	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% polyester OXFORD PU	Geel – Marineblauw	EN ISO 20471:2013
X : Kledingklasse (1 tot 3)				
(zie kwaliteitslabel)				

DE
HOCHSICHTBARER ARBEITSKLEIDUNG
Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/ EWG und den Normen EN ISO 13688:2013 & EN ISO 20471:2013

Einsatzbereich:

Hochsichtbarer Arbeitskleidung für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht im Scheinwerferlicht für den Außenbereich.

Gebrauchseinschränkungen:

Nur im oben bestimmten Einsatzbereich verwenden. Vor dem ersten Tragen überprüfen, dass die Kleidung nicht verschmutzt bzw. benutzt ist, da dies die Wirksamkeit mindert. Überprüfen, dass sich der Gurt Reflektorstreifen auf der Außenseite der Kleidung befindet und schließen Sie den Klettbandverschluss auf dem Vorderteil der Weste, um eine durchgehende Optik zu erzeugen. Er darf keine Zusatzstoffe aufweisen, welche die sichtbare Fläche verkleinern. Dieses Kleidungsstück enthält keine Stoffe, von denen bekannt ist, dass sie krebserregend oder toxisch sind bzw. bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen können.
REPARATUR: PSA-Schutzkleidung darf nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers repariert werden und dies nur von einer professionell qualifizierten Stelle. Wenn die Schutzmaterialien beschädigt sind, muss das Kleidungsstück entsorgt werden.

Lagerung:

In der Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Reinigungs- Pflege- und Entsorgungshinweise:

Auf links waschen, sofort nach dem Waschen trocknen. Waschtemperatur 30 °C (Zulässige Höchstzahl der Waschgänge, siehe Kleidungssetikette), geringe mechanische Aufbereitung, Spülgang bei progressiv abnehmenden Temperaturen und einem reduzierten Schleudergang. Keine Chlorbehandlung. Nicht bügeln, Dampfbehandlungen sind riskant. Keine Trocknerreinigung, nicht mit Lösungsmitteln reinigen. Kein Trocknen in Wäschetrockner mit Trommelheizung. Kein starkes chemisches Fleckenmittel. Reinigungsmitel: Reinigungsmittel und -pulver, bzw. Mikroemulsionsbasis oder Bleichmittel verwenden. Dieses Kleidungsstück muss obligatorisch unter Einhaltung der werksinternen Richtlinien, der geltenden Gesetzgebung und den Umweltvorgaben entsorgt werden. Die Anzahl der maximalen Reinigungszyklen ist nicht ausschlaggebend für die Lebensdauer des Kleidungsstücks. Die Lebensdauer ist ebenfalls abhängig von der Nutzung, den Lagerbedingungen usw. Bei der Angabe zur Lebensdauer handelt es sich einzig um einen Richtwert. Sie ist abhängig von der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts. Die folgenden Faktoren können zu starken Schwankungen dieses Wertes führen:

- Nicht eingehaltene Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Transport, Aufbewahrung und Verwendung


- „Aggressives“ Arbeitsumfeld: maritimes oder chemisches Umfeld, sehr hohe Temperaturen, scharfe Kanten...

- Besonders intensive Nutzung.

- Die Überschreitung der maximalen Anzahl an Reinigungszyklen.

Achtung: bestimmte Extrembedingungen können die Lebensdauer auf nur einige Tage reduzieren.

Leistungswerte: Entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686 hinsichtlich Ergonomie, Verträglichkeit, Tragekomfort, Belüftung und den Europäischen Normen EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013 für Warnkleidung und Schutzbekleidung für den Beruf.

Modell	Referenz	Material	Farbe	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% polyester OXFORD PU - coated	Gelb – dunkelblau	EN ISO 20471:2013
X : Bekleidungsklasse (1-3)				
(siehe Tabelle Leistungswerte)				

PL
ROBOCZA ODZIE OSTRZEGAWCZA
zgodna z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 89/686/ EWG oraz z wymaganiami ogólnymi norm EN ISO 13688:2013 & EN ISO 20471:2013

Instrukcja obsługi: Robocza odzież ostrzegawcza pozwalają ca by doskonale widocznym zarówno w dzień jak i w nocy w wietle reflektorów samochodowych.

Ograniczenia u ytkowania:

Należy u ywać poza zakresem u ytkowania okre lonym w powy szych instrukcjach obsługi. Przed zalo eniem odziey nale y sprawdzi , czy nie jest brudna lub zu yta, poniewa mogloby to spowodowa spadek jej skuteczno ci. Nale y upewni si , e szara ta odoblakowa znajduje si na zewn trz odzie y a nast nie zapi odzie aby ta maby widoczna na drog swej zluno ci. Nie zaklada adnych dodatkowych mog cych ograniczy jej powierzchni . Odzie nie zawiera substancji zlanych jako kancerogenne lub toksyczne ani mog ce wywoływać alergie u osób wa liwych.
NAPRAWA: odzie SOI nie mo e by naprawiana w inny sposo b. Nie zaleca prochny oraz, je li naprawa jest dozwolona, mo e j przeprowadz wyl cznie specjalistyczna firma. Je eli material odziey jest uszkodzony, odzie nale y wyrzuci .

Instrukcje składowania:

Składowanie w oryginalnych opakowaniach, chroni przed wiatlem i wilgoci .

Instrukcje czyszczenia / konserwacji / utylizacji :

Pra po odwróceniu na drog stron , suszy natychmiast po praniu. Temperatura prania: 30°C (informacja o maksymalnej, dopuszczalnej ilo ci pra znajduje si na etykiecie za czonoj do odzie y), czyszczenie mechaniczne w ograniczonym zakresie, spłukiwa w temperaturze stopniowo malej eej, wirowanie w ograniczonym zakresie. Nie chlorowa . Nie prasowa , stosowanie pary w y , z tyzkiem. Nie nale y czy ci na sucho, nie nale y ususza praniem przy pomocy rozpuszczalników. Nie susz w suszaro z obrotowym b ienem. Nie namacza . Nie stosowa rodków odplamiacy ch o wysokiej alkaliczno ci, detergentów na bazie rozpuszczalników lub mikroemulsji, ani te rodków wybielacy ch. Odzie powinna by utylizowana zgodnie z procedurami obowi zuj cymi

w zakładzie, obowi zuj cymi przepisami i wyznaczynymi zw iaznymi z ochron rodowiska.
Maksymalna liczba cykli roboczych nie jest decyduj cym wyznacznikiem ko ca okresu eksploatacji odzie y.
Trawo zale y równie od warunków u ytkowania i przechowywania oraz innych czynników.
Trawo podano przykładowo, a zale y ona od wła ciwego u ywania produktu.

Podana trawo posiada charakter orientacyjny. Nast puj ce czynniki mog silnie na ni wpływa :

- Nieprzestrzeganie instrukcji producenta w zakresie transportu, przechowywania oraz u ytkowania


- „Agresywne“ rodowisko pracy: rodowisko morskie, chemiczne, ekstremalne temperatury, tn ce kraw dzie...

- Wy ytkowa agresywne u ytkowanie.


- Przekroczenie maksymalnej liczby cyklów mycia.


Uwaga: w niektórych ekstremalnych warunkach trawo produktu mo e zosta skrócona do kilku dni.

Parametry: Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwi ci, komfortu, napowietrzania i elastyczno ci oraz z normami europejskimi EN ISO 13688:2013 i EN ISO 20471:2013, odzie ostrzegawcza o intensywnej widzialno ci do u ytku zawodowego.


Model	Symbol	Skład	Kolor	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% poliester OXFORD z warstw PU	óły – morski bł kit	EN ISO 20471:2013
X: Klasa odzie y (od 1 do 3)				
(Patrz tabela odporno ci)				


Model	Referencia	Composi	Culoare	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% poliester OXFORD acoperit cu PU	Galben – albastru	EN ISO 20471:2013
X : Clase articului de îmbr c minte (1 la 3)				
(A se vedea tabelul pentru performan e)				

Modelo	Referencia	Composición	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% poliéster OXFORD cubierta PU	Amarillo – azul marino	EN ISO 20471:2013
X : Clase de ropa (1 a 3)				
(Ver tabla de rendimientos)				

Modelo	Referencia	Composición	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD cubierta PU	Amarillo – azul marino	EN ISO 20471:2013
X : Clase de ropa (1 a 3)				
(Ver tabla de rendimientos)				

Modelo	Referencia	Composición	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD PU revestida	Amarillo – azul marino	EN ISO 20471:2013
X : Classe do fato (1 a 3)				
(Ver tabela de desempenho)				

Modelo	Referencia	Composição	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD PU	Amarelo – azul marinho	EN ISO 20471:2013
X: Classe do fato (1 3)				
(Ver tabela de desempenho)				

Modelo	Referencia	Composição	Color	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% Poliéster OXFORD PU	Amarelo – azul marinho	EN ISO 20471:2013
X: Classe do fato (1 a 3)				
(Ver tabela de desempenho)				

ZH
符合 89/686/EEC 指令基本要求
及 EN ISO 13688:2013 和 EN471 : 2003/A1:2007 标准总体要求

用途说明:

穿上信号服可让我们无论是白天还是夜晚在外部灯光中都可很容易清楚地让他人看到

使用限制:

不要在上述应用场合之外使用。穿此服装前，请检查确保无脏污无磨损，否则会降低其有效性能，确保灰色的反光带位于服装外部。不得带有任何可降低其表面可见性的附加物。此服装不含任何致敏物、有毒物，也不含任何可使易过敏人群产生过敏反应的物质。准备：防护服装维修需经厂家审核，经审核后需由专业机构进行维修。如防护材料破损，宜弃用该服装。

保存说明:

特别服装于原始包装中，避光防潮保存。

清洗/保养清除:

反面清洗，洗后立即晾干。30°C清洗温度（最多清洗次数请参见服装成分标签），减少机械处理，漂洗水温逐步降低，减少旋转。忌用漂白水。不能熨烫，使用蒸汽会存在一些风险。不能干洗，不能使用溶剂。不能进行旋转滚筒烘干机烘干。不能预先浸泡。不能使用高强度去污剂，溶剂型洗涤剂或微乳化液，也不能进行漂白。

此服装需严格按照内部装置，现行法律及环境制约因素进行有效清除。

维护保养周期的次数多寡并不是影响衣服使用寿命的决定性因素。

使用寿命还取决于其使用、储藏条件等。

产品寿命是参考值，且取决于产品的正确使用。以下因素会让该参考值相差非常大：

-不遵守厂商说明的运输、储存和使用

-有“威胁”的工作环境：海上气候，化学制品，极端温度，锐利的边缘…

-特别集污的使用。

-超过最大洗涤循环次数。

注意：一些极端条件会减少使用寿命为天数。

产品性能: 符合 89/686 欧洲指令要求（特别是在人体工学、无毒无害、舒适方便、空气流通和乘积性能方面）及 EN ISO 13688:2013 和 EN ISO 20471:2013 欧洲标准，是用于专业场合的高可见度信号服。

型号	参考	材料	颜色	EN ISO 20471:2013
				X
FIDIJHV	FIDIJHVJM	100% 聚酯 OXFORD PU 涂层	黄色-海蓝色	EN ISO 20471:2013
X : 服装等级（1 至 3）				
(见性能表)				

CS
PRACOVNÍ SIGNALIZA NÍ OD VY v souladu s hlavními požadavky sm rnice 89/686/EHS a s obecnými požadavky normy EN ISO 13688:2013 A EN ISO 20471:2013

Návod k použití:

Pracovní signalizace ní od v, který umož ůje, abyste byli venku perfektn ě viditelní ve sv ětle reflektor jak ve dne, tak v noci.

Omezení použití:

Neopoužívejte ji jiným ů el m, než jak je uvedeno v návodu k použití výše. P ed tím, než si tento od v oble ete, zkontrolujte, zda není špinavý i obnošený, to by vedlo ke snížení jeho ůinnosti. Ujist te se, že je sed ůly reflexní pás na vnit řní stran ě od vu pot ě od v zapn te, aby byl pruž souvislý. Nemesi na m n by nit co, by m ělo zmešit ůjite viditelný povrch. Tento od v neobsahuje zvané látky zp sbující rakovinu, jedovat ě látky ani látky, které by mohly ovlivnit osobám zo sobit alergii.
OPRAVA: Ochrann ě od v nesmí být opravený krom ě p ípad dopru ených výrobek. Pokud jsou povoleny, musí být provád ěny u profesionální organizaci. Pokud je ochranný od v poškozen, vyho te jej.

Pokyny pro skladování:

Skladujte v v podmín ěch chrán ěném p ed sv ětem a vlhkostí.

Pokyny pro íst ní /údržbu /úklidání:

Perte naruby, po vyprání nechte ihned schnout. Výrobek perte p ě teplot ě 30°C (maximální povolený po et praní je uveden na etiket složený od vu) a p ě omezen ěm mechanick ěm zpracováním. Použijte program m ěchání s postupn ě snižovanou teplotou a pouze omezen ěm ždímáním. Chra te od v p ed p sobením látek s obsahem chládk ů. Výrobek nezháňte, ošet ění párou p edstavuje riziko. Neprová ůje íst ní nasucho, skvrny neodstra ůje pomocí rozpouští del. Neseš ůte v suš ěce s rota ním bubnem. P ed práním nemá ějte. Neopoužívejte odstra ova e skvrn o vysok ě alkalick ů, detergenty na bázi rozpouští del nebo mikroemulzí, ani b líci indla. Tento od v musí být povinn ě zlikvidován p ě sou asným dodržením interní postup za izení, platit legislativa y omezení vážaných na životní prost ědi. Maximální po et cykl ů íst ní a údržby není jediným u ůjícím faktorem pro životnost od vu. Životnost výrobku závisí také na zp sobu používání, podmínkách skladování a dalších faktorech. Udáváná životnost má orienta ní charakter a závisí na správn ěm zacházení s produktem.

Silný vl ěv na dobu životnosti má následující faktory:


- Nedodržování pokyn ů ohledn ě p opravy, skladování a používání;

- Vlivy „agresivní“ pracovního prost ědi: mo sk ě ovzduší, vskyt chemických látek, extrémní teploty, p ekáží s ostrými hranami atd.;

- Obzvlášt ě intenzivní používání;

- P ekro ení maximálního povoleného po u prání.

Upozorn ění: Za ů itých extrémních podmínek m ě dožit ke zkrácení životnosti na ě kolik dní.

Modelis	Nuoroda	Sudėtis	Spalva	EN ISO 20471:2013
FIDJIHV	FIDJIHVJM	100% poliesteris OXFORD su poliuretano sluoksniu	Geltona – tamsiai m lynos	 X EN ISO 20471:2013 X: R bo klas (1 iki 3) (Žiūrėti kokybės lentele)

İKAZ GİYSİLERİ

89/686/CEE Direktifinin temel hareketlerine uygundur
ve EN ISO 13688:2013 & EN ISO 20471:2013 normunun genel hareketlerine uygundur

Kullanım şartları:

Diğer anda farı 1-1'inde gece oldu u gibi gündüz de kusursuz görünüm sa layan, uyarı giysisi.

Kullanım limitleri:

Yukarıda kullanım talimatları kısmında belirtilen alanlar d ında kullanmayınız. Bu kıyafeti giymeden önce, kirli veya kullanılmı olup olmadığını kontrol ediniz. Gri reflektörlü bandın giysinin d ında oldu undan emin olun. Görünür yüzeyini azaltacak hiçbir ilave giyimemelidir. Bu takım kıyafetler bilinen kanserojen, zehirli maddeler içermemekle birlikte alerjik etkilere de neden olmamaktadır. ONARIM: Kişisel Koruyucu Ekiyaman avisleri imalatçı önerileri d ında bir onarıma maruz kalmamalı ve izin verildiğinde onarım ı lenileri profesyonel bir kurum tarafından yapılmalıdır. Koruma malzemesi hasar gördü ü takdirde, giysiyi hurdaya çıkarınız.

Saklama talimatları:

İ k ve nemden uzak, orijinal ambalajında muhafaza edin.

Temizlik / Bakım / Elden Çıkartma Talimatları :

Tersine çevirerek yıkayın, yıkamadan sonra hemen kurutun. 30°C yıkama sıcaklığı (izin verilen maksimum yıkama sayısı, giysinin bile im etiketine bakın), azaltımı mekanik i len, kademe olarak dü ürlen sıcaklıkta durulama, dü ük sıkma. Beyazlatıcı kullanılmamalıdır. Ütülerle, buharlı işlemler risk taşımaktadır. Kuru temizleme yapmayın, solventlerle leke çıkartmayın. Döner tamburlu kurutma makinesinde kurutmayın. Önceden ıslatmayın. Alkalin oranı yüksek leke çıkartıcılar, solvent ya da mikroemülsiyon bazı deterjanlar, ne de a rtıcılar kullanmayın. Bu giysi mutlaka tesisin iç prosedürlerine, yürürlükteki kanuna göre ve çevreye ba lı kısıtlamalara göre elden çıkartılmalıdır. Maksimum bakım çevrimi sayısı giysinin ömrü için belirleyici faktör de ildir. Ömrü aynı zamanda kullanım, depolama ko ulları, vb. ba lıdır. Ürünün kullanım süresi yalnızca bilgi vermek amacıyla iletilmiştir ve kullanım ekline ba lıdır.


Kullanım ömrü a a ıdaki faktörlere göre farklılık gösterir:

- malatçının nakliye, depolama ve kullanıma yönelik talimatlarına uyulmaması
- "Zorlu" çalı ma ortamı: Deniz ortamı, kimyasallar, uç sıcaklıklar, keskin kö eler
- Yo un kullanım.

- Yıkama döngüsü sayısının a ılması

Dikkat: Bazı uç ko ullar kullanım ömrünün birkaç gün kısalmasına neden olabilir.

Performans Değerleri: Özellikle ergonomi, zararsızlık, konfor, havalandırma ve esneklik konularında 89/686 Avrupa direktifi hareketlerine ve profesyonel kullanım için yüksek görünürlü e sahip ikaz giysileri EN ISO 13688:2013 ve EN ISO 20471:2013 Avrupa normlarına uygundur.

MODEL	REFERANS	BİLEŞİM	RENK	EN ISO 20471:2013
FIDJIHV	FIDJIHVJM	PU kaplı %100 polyester OXFORD	Sarı – Mavi deniz	 X EN ISO 20471:2013 X: Giysi sınıfı (1-3) (performans tablosuna bakın)

İlhatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve Güvenli i Ekiyamanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çobançe me Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ stanbul – Türkiye
Tel : +90 212 503 39 94

UA

СИГНАЛЬНИЙ ОДЯГ

Відповідають основним вимогам директиви 89/686 / CEE
і загальним вимогам стандартів EN ISO 13688:2013 & EN ISO 20471:2013

Інструкції з використання:

Сигнальний одяг забезпечує користувачу абсолютну видимість, в будь-

Обмеження використання:

, зазначеної у наведених вище інструкціях неприпустимо. Перш ніж надягати цей одяг, перевірте, щоб вона не була ні брудною, ні зношеною, це є запорукою її ефективності. Переконайтеся, що сіра світловідбиваюча або флуоресцентна смуга перебувати на зовнішній На одязі не повинно бути нічого, що б зменшило її видимість. Цей одяг не містить речовин, що відомі як такі,

РЕМОНТ: ремонт одягу компанії ЕРІ компанією, яка має необхідні дозволи. Якщо захисний матеріал пошкоджений, одяг слід забракувати.

Інструкції зі зберігання :

Інструкції зі зберігання / очищення / утилізація :

. Прати при температурі 30°C (

На ярлику зі складом матеріалу одягу), мінімальне механічний вплив, погоскати при плавно знижує

. Введення плям з допомогою розчинників неприпустимо. Не сушити в сушарці для білизни з . Попереднє замочування неприпусти

Даной одягу проводиться в обов'язковому порядку відповідно до внутрішніх приписами підприємства (де цей використовувалася), чинним законодавством і нормами щодо захисту навколишнього середовища.


Наступні фактори можуть призвести до його сильного скорочення:

- Недотримання інструкції виробника для транспортування, зберігання і використання
- "Агресивне" робоче серед



...

- Перевищення максимальної кількості циклів миття.

Робочі характеристики : Відповідає вимогам директиви СС 89/686 щодо ергономіки, нешкідливості, EN ISO 13688: 2013 EN ISO 20471: 2013 (

МОДЕЛЬ	ПОСИЛАННЯ	СКЛАД	КОЛІР	EN ISO 20471:2013
FIDJIHV	FIDJIHVJM	100% OXFORD	-	 X EN ISO 20471:2013 X: (1 - 3) (див. Таблицю робочих характеристик)

PERFORMANCE TABLE

REFERENCES	PICTURES	PERFORMANCES
FIDJIHV		EN ISO 20471 :2013  2 MAX 25 x

Made in china
UPDATE 17/06/2015