



BENSON

- 
- 
- 
- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
3 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
5 - EN - INFORMATION FOR USERS
7 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
9 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
11 - ET - TEAVE KASUTAJALE
13 - FI - TIETOA KÄYTTÄJILLE
15 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
17 - HU - UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
19 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
21 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
23 - RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
25 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
27 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
29 - FR - INFORMATIONS DESTINÉES A L'UTILISATEUR
31 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
33 - SE - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
35 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
37 - DA - FORBRUGERINFORMATION
39 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
41 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
43 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
45 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
47 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
49 - UK - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
51 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
53 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT
55 - MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ
- 



CS

INFORMACE PRO UŽIVATELE**Výrobek:** Oděv s vysokou viditelností (blůza, kalhoty) „BENSON“**Blůza:** 1112 011 XXX VV**Kalhoty do pasu:** 1112 012 XXX VV**Materiálové složení:** 60 % bavlna, 40 % polyester, reflexní segmentované pruhy.**Účel použití:** Oděv se navléká jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky.

Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používá tyto oděvy by měl každý, kdo je těmito situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba tratí, asanační, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Blůza, kalhoty:

 Max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Třída „X“ – třída 2 – kalhoty, blůza; třída 3 - komplet – podle plochy nápadných materiálů Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti
---	--

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňvaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné oděvy – Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

Oznámení subjekt, který provádí posouzení shody: NB 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanské, Slovenská republika.**Omezení použití:** K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení apod.).**Při přepravě** jsou výrobky zabaleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.**Ukládání:** Skladovat v uzavřených suchých, dobře větráných skladech, chránit před sálavým teplem těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.**Upozornění:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!! Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy. Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

Na viditelnost oděvu mohou mít vliv také různé faktory působící v daném prostředí, např. éra přímé viditelnosti, déšť mlha, kouř, prach a jiné překážky vidění.

I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.

Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečena kapuce.

Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřadte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

Příslušenství: tyto OOP vyžadují žádné zvláštní příslušenství.**Likvidace:** Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spalněním.**Velikosti:** Označeny piktogramem s 2 - m kontrolními rozměry, odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688:2013.

Max. 25x

Domácí údržba: Maximálně 25 pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače. Nepoužívejte aviváž. Mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebežte, nesaňte v bubnové sušičce, žehlete při max. teplotě 110 °C, nečistěte chemicky.**Ruční čištění reflexních pruhů:** 1. Voda 40 °C - jemný měkký hadřík nebo houbička.

2. Setrpný prací prostředek nebo čističí prostředek.

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale proschnout.

Maximální počet prání se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.Prohlášení o shodě naleznete zde: www.camis.cz u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.



Značení: Všeitou etiketou (vzor)

Název a typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

Značení velikosti 2 - mi kontrolními rozměry;

Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost číst návod k použití

Instrukce

Identifikace výrobce

Šarže

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:

CXS Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
Czech Republic

CXS BENSON	
1112 011 160 50	
50	
CAT: II	CE
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bavlna, 40 % polyester	
Niečistiteľ reflexní doplnky - Niečistiteľ reflexné doplnky - Do not iron reflexive accessories	
Nie pracovať parki odoblečovanie Před prvním použitím vyperete - Před prvním použitím vyperete - Wash before first use - Úprky před prvním použitím	
Prete nabitý - Nepoužívať svítilnu Wash inside out - Do not use fabric softener Úprky na teplej vode - Nie stropovať plynu do zaplaveného šatníka	
	EN ISO 3758:2013 max 35 kg
50 I. 160 cm II. 95 - 100 cm III. 85 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby dobře fungoval. Pokud je nečistotami usazen nebo vybledl, je nutné vyčistit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby dobře fungoval. Čistěte ho náležitě, abyste zůstali zdraví. - The clothing must be kept clean to be usable. If it is soiled, it is permanently stained or faded. It must be properly cleaned in order to stay healthy. - This clothing must be kept clean, so that it can be used. If it is soiled, it is permanently stained or faded. It must be properly cleaned in order to stay healthy.
BARCODE (x 1 pc)
order number Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



Výrobok: Odev s vysokou viditeľnosťou (blúza, nohavice) „BENSON“

Blúza: 1112 011 XXX VV

Nohavice do pása: 1112 012 XXX VV

Materiálové zloženie: 60 % bavlna, 40 % polyester, reflexné segmentované pruhy

Účel použitia: Odev sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanačná, ambulatná a zachránná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím

Blúza, nohavice:

	„X“	
	max 25x	Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retoreflexný materiál	0,20	0,13	0,10

Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.



Zákony, normy, vyhlášky:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odevy s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Slobody 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovenská republika.

Obmedzené použitie: Pre poskytnutie správnej úrovne ochrany, tak ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vreciek. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Ukladanie: Neskladuje sa v miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, bezprašných, dobre vetraných skladoch, chrániť pred silavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom usuchovať.

Upozornenie: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!! Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

Na viditeľnosť odevu môžu mať vplyv tiež rôzne faktory pôsobiace v danom prostredí, napr. čiara priamej viditeľnosti, dážď, hmľa, dym, prach a iné prekážky videnia.

Žiadny výstražný odev nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť za každej situácie.

Čiutivosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak je použitý kapuca.

Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 25 pracích cyklov. Po 25 pracích cykloch odev vyraďte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jedným faktorom súvisiacim s životnosťou odenej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.

Príslušenstvo: tieto OOP nevychádzajú žiadne zvláštne príslušenstvo.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi.

Likvidácia spálením.

Veľkosť: Označené piktoqramom s 2 - mi kontrolnými rozmermi, zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.



Domacia údržba: Maximálne 25 pracích cyklov, perie ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, mieriace, zaochádzajúce, studené plákanie, krátke odstredenie, nebuďte, nesušte v bubnovej sušičke, žehlite pri max. teplote 110 °C, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných prvkov:

1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička alebo hubka.
2. Šetrný pracie prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

UPOZORNENIE: Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho zníženiu alebo zmene funkčnosti.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v liste - "Dokumenty".



Označenie: Visitou etiketou (vzor)

Názov a typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Inštrukcie

Identifikácia výrobcu

Šarža

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CXS BENSON	
1112 011 160 50	
50	
CAT. I	CE
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bawełna, 40 % poliestru	
Nedobrá veľkosť doplnky - Model štít wrong size of the accessory - Model shield	
Pred prvým použitím vopred - Před prvním použitím vopřed - Před before first use - Upraviť pranie priemernou teplotou	
Perte manuellement - Nepoužívať aviváž Wash manually - Do not use fabric softener	
Umyť na ľavý boky. Neotvárajte dvere do anglickej kúpeľne	
EN ISO 37581:2012	
2	
max 28 K	
50	
L: 192 cm	
H: 96 - 100 cm	
B1: 85 - 90 cm	

Tento výrobok musí byť udržovaný v čistote aby zistil kvalitu. Pokiaľ nie je nevyhnutne potrebné, nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky. Tento odev musí byť udržovaný čistý, aby mal dobrý vzhľad. Dávajte ho na práčku, ak je to možné, pretože to je najlepší spôsob, ako ho udržať v dobrom stave. Dávajte na práčku, ak je to možné, pretože to je najlepší spôsob, ako ho udržať v dobrom stave. Dávajte na práčku, ak je to možné, pretože to je najlepší spôsob, ako ho udržať v dobrom stave.
BARCODE for 1 pc
order number Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



EN

INFORMATION FOR USERS

Product: High visibility clothing (blouse, trousers) „BENSON“

Blouse: 1112 011 XXX VV

Waist Pants: 1112 012 XXX VV

Material composition: 60 % cotton, 40 % polyester, reflective segmented stripes

Intended use: The clothes are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated of a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Blouse, pants:

 „X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class „X“ – Class 2 – pants, blouse; Class 3 - complete - based on the area of conspicuous materials Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties.
--	---

Minimum required area of conspicuous material in m²

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0.80	0.50	0.14
Retroreflective material	0.20	0.13	0.10

These clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Category II Personal Protective Equipment.



Laws, standards, regulations:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Protective clothing - General requirements

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 High visibility clothing - Test methods and requirements

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovak Republic.

Restricted use: The clothing must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off, etc.).

Transportation, packaging type: The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, dust free, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

Warning: Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!! Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard. The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.

Various environmental factors, such as the line of sight, rain, fog, smoke, dust, and other impediments to vision, can also affect clothing's visibility.

Even wearing a high visibility clothes does not guarantee that the user will be visible in every situation.

Hearing sharpness and peripheral vision may be impaired when the hood is worn.

The clothes preserve their reflective properties during not more than 25 washing cycles. The clothes should be put out of operation after 25 washing cycles. The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

Accessories: These PPE do not require any special accessories.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations.

Disposal by burning.

Sizes: Marked by a pictogram with 2 control dimensions, correspond to the prescribed intervals according to EN ISO 13688: 2013.



How to maintain at home: Not more than 25 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C; do not use BIO laundry detergents and agents that contain optical brighteners; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; iron at a maximum temperature of 110 °C; no chemical cleaning.

Manual cleaning of reflective strips: 1. Water 40 °C - soft cloth or sponge.

2. Gentle laundry detergent or cleaning agent.

3. After cleaning rinse all clothing with clean water, let it dry completely.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

CAUTION: If the product is used, stored, or treated other than as specified, it may be deteriorated or changed. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz, for the individual products in the bar - "Documents".





PL

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wyrób Odzież odblaskowa (bluza, spodnie) „BENSON“**Bluza:** 1112 011 XXX VV**Spodnie do pasa:** 1112 011 XXX VV**Skład materialu:** 60 % bawełna, 40 % poliestru, odblaskowe pasy segmentowane**Przeznaczenie:** Odzież nosi się, jako ubranie wierzchnie – jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.

osobno, umożliwiającą dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkami transportowym. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd. Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widzialności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

Bluza, spodnie:

Max. 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X” = klasa 2 – Spodnie do pasa, bluza; klasa 3 – komplet – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy.

Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retrorefleksyjny	0,20	0,13	0,10

CE Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna – Wymagania ogólne.

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odzież odblaskowa – Metody badań i wymagania

Identyfikacja Jednostki Notyfikacyjnej, która dokonała oceny zgodności:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Republika Slovenska.

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tak, jak podano to wyżej, odzież podczas jej noszenia musi być zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z cieplnymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblaskowej (rozzerwanie, urwanie, itp.). Transport, typ opakowania: Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazynewanie: NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych, bezpyłowych, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, układować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją postawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

Uwaga: Przed każdym użyciem sprawdzić wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!! Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.

Na widzialność odzieży mogą również wpływać różne czynniki działające w danym środowisku, na przykład linia widzialności bezpośredniej, deszcz, mgła, dym, pył i inne ograniczenia pola widzenia.

Nawet noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że jej użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji.

Ostrość słuchu i widzenie przyręczne mogą być ograniczone podczas korzystania z kaptura. Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 cyklach prania odzież należy wycofać z dalszego użytkowania. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd.

Wypożyczenie: Te środki ochrony osobistej nie wymagają żadnego specjalnego wyposażenia.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie. Rozmiary: Oznaczone piktogramem z 2 wymiarami kontrolnymi, rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013.



Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używać detergentów BIO oraz środków zawierających wybielacze optyczne, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarnie bębnowej, prasować przy maks. temperaturze 110 °C, nie czyścić chemicznie

Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych:

1. Woda 40 °C – delikatna, miękka szmatka lub gąbka.
2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.
3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

UWAGA: Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”.



Produkt: Warnschutzkleidung (Bluse, Hose) „BENSON“

Weste: 1112 011 XXX VV

Hose bis zum Bund: 1112 012 XXX VV

Materialzusammensetzung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, segmentierte reflektierende Streifen

Verwendungszweck: Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.

Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Positionseinstellungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.

Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungstyp nach vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

Weste, Hose:

 „X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ – klasse 2 – Hose bis zum Bund, weste; klasse 3 – komplette – nach Fläche des auffälligen Materials Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt
--	---

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m²

	Bekleidungskategorie 3	Bekleidungskategorie 2	Bekleidungskategorie 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retoreflektiermaterial	0,20	0,13	0,10

Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Warnschutzkleidung – Prüfmethode und Anforderungen

Identifikation der notifizierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführte:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slowakische Republik. **Verwendungseinschränkungen:** Zur

Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retroreflektierenden Teils (Zerreißen, Abreiben, u.ä.) vermieden werden.

Zur Beförderung werden die Produkte in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: In geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur austrocknen, wenn diese nass ist, erst danach einlagern. NICHT an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung LAGERN.

Hinweis: Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!! Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen. Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt.

Auf die Sichtbarkeit der Bekleidung können auch verschiedene Faktoren einen Einfluss haben, die in der gegebenen Umgebung wirken, z.B. die direkte Sichtbarkeitsgrenze, Regen, Nebel, Rauch, Staub und andere Sichtmindernde.

Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird.

Die Gehörschleife und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird.

Die Bekleidung behält ihre Wärmeigenschaften für maximal 25 Waschzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 25 Waschzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein.

Zubehör: Diese persönlichen Schutzmittel erfordern kein besonderes Zubehör.

Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt.

Entsorgung durch Verbrennen.

Größen: Piktogramm mit 2 Kontrollmaßen, entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.



Häusliche Pflege: Maximal 25 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Aufheller enthalten, benutzen Sie keine Avivage, sanft behandeln, kalt spülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommeltrockner trocknen, bügeln bei maximal 110 °C, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen 1. Wasser 40 °C - Feiner, weicher Lappen oder Schwamm.

2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.

3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen,

perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

HINWEIS: Wenn das Produkt anders als angeführt verwendet, gelagert oder behandelt wird, kann es zu dessen Wertminderung oder Funktionsänderung kommen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste „Dokumente“.

Toode: Hästi nähtavad riided (pluus, püksid) „BENSON“

Jakk: 1112 011 XXX VV

Püksid: 1112 012 XXX VV

Materjal: puuvill 60 %, polüester 40 %, segmenteeritud helkurribad

Kasutusvesimärk: riietus pannakse selga pealisrõivana – tegu on kõrgnähtavusega märguriietusega ning seda ei tohi katta muu riietus ega tarvikud.

Jope tagab kasutaja hea nähtavuse ohtlikes olukordades nii päeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedal ajal sõiduki valgustuse käes. Seda riietust peab kandma igalgi, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märguriietus oluliselt vähendada õnnetuse juhtumise ohtu. Kasutusvaldkondade näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiirabi, päästeteenistus, post, turvateenistus, kaubakäitus kohtades, kus liiguvad sõidukid, jne.

Õige, vastavasse klassi kuuluva kõrgnähtavusega märguriietuse valimiseks tuleb võtta arvesse töökohaga seotud konkreetseid vajadusi ja tingimusi ning ohtu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määrama ja valima õiget tüüpi riietuse veel enne selle kasutamist.

Jakk, püksid:

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 klass „X“ – klass 2 – Püksid, Jakk; klass 3 - komplekt – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalale
max 25x		Maksimaalne pesutsükli arv, mille jooksul riietus säilitab hoitavad omadused

Minimaalne nähtav silmatorkava materjali pindala, m²

	Riietuse klass 3	Riietuse klass 2	Riietuse klass 1
Alusmaterjal	0,80	0,50	0,14
Helkurmaterjal	0,20	0,13	0,10

 See riietus vastab määruses (EL) nr 2016/425 sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusnõuetele ning teistele nimetatud standarditele. II kategooria isikukaitsevahend.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Kaitseriietus – Üldnõuded

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Hästi nähtavad riided – katsemeetodid ja nõuded

Vastavust hindav teavitatud asutus:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., kindral Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovaki Vabariik.

Kasutamispärangud. Eespool kirjeldatud õige kaitsetaseme pakumiseks tuleb riietust kanda alati suletud kinnistega. Riietust ei tohi puudata kokku vedelate kemikaalidega, eriti lahustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigset mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebimist jne).

Transportimine ja pakendi tüüp. Tooted on pakitud PE-kottidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustuda ega hävida.

Säilitamine. Arge säilitage otse päikesekiirguse käes. Riietust tuleb hoida kinnistes, kuivades ja hea ventilatsioonis ladades kaistuna küttekahade kiirguse soojuse eest (küttekahadest vähemalt 1 m kaugusel). Kui riietus on märg, laske sellel enne ladustamist toatemperatuuril kuivada.

Tähelepanu: Kontrollige enne iga kasutamist visuaalselt riietuse seisundit. Toimivuse tagamiseks tuleb seda riietust hoida puhtana. Kui riietus on jäädavalt määrdunud või pleekinud, vahetage see kohe välja!!! Parandage ainult asjakohase standardi nõuetele vastavaid materjale ja kangaid kasutades. Katseklassi määratakse kindlaks vastavalt silmatorkava materjali pindalale ning seetõttu on märgistuse kandmine selle riietuse pinnale keelatud või piiratud.

Riietuse nähtavust võivad mõjutada ka mitmesugused konkreetses keskkonnas esinevad tegurid – otsene nähtavus, vihm, udu, suits, tolm ja muud nähtavust vähendavad tähtsused.

Ka kõrgnähtavusega riietuse kandmine ei garanteeri, et kasutaja on igas olukorras nähtav.

Kaputsi kandmine võib vähendada kuuluvust ja perifeerset nägemist.

Riietuse märgumomadused säilivad maksimaalselt 25 pesutsükli jooksul. Pärast 25 pesutsükli kõrvaldage riietus edasistest kasutamisest. Esitatud maksimaalne pesutsükli arv ei ole ainus riietuse kasutusajaga seotud tegur. Kasutausaeg sõltub ka kasutamisest, säilitamisest jne.

Tarvikud. Need isikukaitsevahendid ei nõua mingeid erilisi tarvikuid.

Likvideerimine. Riietuse likvideerimine on sätestatud riigi või kohalike õigusaktidega. Likvideerimine toimub põletamisega.

Suurused. Tähistatud piktogrammiga, millel on kaks kontrollmõõdet, vastavad ettenähtud vahemikele standardi

EN ISO 13688:2013 kohaselt.



Kodune hooldamine. Maksimaalselt 25 pesutsükli, peske nagu sünteetikat. Maksimaalne temperatuur 40 °C, õkopesuvahendide mitte kasutades, õrn pesu, külma veeiga loputamine, lühiajaline tsentrifuugimine, ei tohi valgendada, trummelkuivatis kuivatada, triikige temperatuuril kuni 110 °C, ärge puhastage keemiliselt.

Helkurribade käitsi puhastamine.

1. Kasutage 40 °C vett ja õrna pehmet lappi või švamm.
2. Kasutage leebetoimelist pesu- või puhastusvahendit.
3. Pärast puhastamist loputage kogu ese puhta veega ja laske sellel täielikult kuivada.

Maksimaalne pesutsükli arv kehtib ainult kõrgnähtavust puudutavate omaduste kohta.

TÄHELEPANU! Kui toodet kasutatakse, säilitatakse või hooldatakse muul kui kirjeldatud viisil, võib selle toimivus kaduda või muutuda.

Vastavusdeklaratsioonid leiate siit: www.camis.ee, need on toodete juures lehel „Dokumentid“.

Märgistus: sisseõmmeldud etiketiga (näidis)
toote nimetus ja tüüp
toote kategooria
vastavusmärgis
materjalid
hooldussümbolid vastavalt EN ISO 3758:2012
suuruse tähtis koos kahe kontrollnõutmega;
kaitsve piktogrammide koos harmoneeritud standardiga
tähelepanu juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta
juhised
tootja tähtis
Partii

Muude küsimuste korral võtke palun ühendust tootjaga:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



COS BENSON

1112 011 100 50

50

CAT. II

60 % bavlina, 40 % polyester / 60 %
Cotton, 40 % Polyester / 60 %
bavlna, 40 % polyester

Niechód nie używać: Niechód
nie używać: Do not use
reflective accessories
Nie používať: pošli odliškové

Plad práve použite vyprané / Plad
avoids possible vapors / Wash
before first use / Umyt před
prvním použitím

Pote naity / Nepoužívejte vnějš
Wash inside out / Do not use fabric
reflexes

Umyt na lež střížně / Ne střížně
převráceno / Wash on flat

EN ISO 3758:2012

50

L: 182 cm
P: 96 - 100 cm
R: 95 - 98 cm

Tento výrobek musí být udržován v
čistotě, aby oděv fungoval. Pokud se
nepotřebuje udržovat, nelze
použít, protože je nevhodný. Tento
oděv musí být udržován čistý, aby
mohl fungovat. (3) udržet ho
čistým, abyste mohli
dále používat. - This clothing must
be kept clean to be usable. If placed in
contaminated it is no longer usable.

BARCODE hr 1 po

order number

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic



FI

KÄYTTÄJÄTIEDOT

Tuote: Hyvin näkyvät vaatteet (pusero, housut) „BENSON“

Pusero: 1112 011 XXX VV

Vyötriärehousut: 1112 012 XXX VV

Materiaalikoostumus: 60 % puuvilla, 40 % polyesteri, heijastinraidat

Käyttötarkoitus: Vaatteita käytetään pällisyyvaatena - tämä vaate on hyvin näkyvä eikä sitä saa peittää muulla vaatekuskella tai välineellä.

Takki varmistaa käyttäjälleen hyvin näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa, sekä päiväsaikan kaikissa valo-olosuhteissa, että pimeässä ajoneuvon valaisemana. Tätä vaateusta suositellaan käytettäväksi kaikille, jotka altistuvat sellaisille olosuhteille. Siinä tapauksessa voi varoitusta vaatteus merkittävästi pienentää onnettomuusriskiä.

Töiden esimerkiksi ovat tietöyt, radan huolto, saniteetti-, sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut, kuljetus, postipalvelut, vartiointipalvelut, työskentely avoimissa tiloissa, joissa liikkuvat ajoneuvot, jne.

Takin ulkomateriaali sisältää myös erityisen vedenpitävän käsittelyn huonoa säätä (esim. sadetta, lunta), sumua ja maastokustusta vastaan.

Oikean hyvin näkyvän varoitusta vaatteuksen valitseminen kyseisen luokkaa huomioon ottaen tulee tehdä työtilojen konkreettisten tarpeiden, riskien tyyppien ja konkreettisten työolosuhteiden mukaan. Valinnasta vastaa työnantaja, hänen on määrittävä ja valittava oikea vaate tyyppi ennen sen käyttöönottoa.

Pusero, housut:



„X“

max 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Luokka „X“ – Luokka 2 – Vyötriärehousut, Pusero; Luokka 3 – setti – näkyvien materiaalien pinta-alojen mukaan

Pesukertojen enimmäismäärä, joiden aikana vaate säilyttää varoitusta ominaisuutensa

Näkyvän materiaalin pienin mahdollinen pinta-ala (m²)

	3. luokan vaateus	2. luokan vaateus	1. luokan vaateus
Alusmateriaali	0,80	0,50	0,14
Takaisinheijastava materiaali	0,20	0,13	0,10

Nämä vaatteet vastaavat asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden mainittujen standardien hygieniä ja turvallisuutta koskevia perusvaatimuksia. II. luokan henkilösuojaimet.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Suojavaateus - Yleiset vaatimukset

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Näkyvyysvaatteet - Testausmenetelmät ja -vaatimukset

Ilmoitettu laitos, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Keraali Svoboda 1069/4, 958 01 Partizansk, Slovakian tasavalta.

Käyttötäräykset: Vaate pitää olla koko käyttöajan kiinni, että sen suojaominaisuudet saavuttaisivat edellä mainitun tason. Vaate ei saa tulla kosketuksiin nestemäisten kemiallisten, erityisesti liuottimien, ja tulen kanssa. On myös varoitava ylimääräisiä mekaanisia vaurioita, erityisesti takaisinheijastavan vaateen osan yhteydessä (repelminen, irtaaminen jne.).

Kuljetus, pakkauskseen tyyppi: Tuotteet pakataan PE pussiin. Tuote ei saa vaurioitua tai rikkoutua kuljetuksen aikana.

Säilytys: Ei saa säilyttää suoraan auringonvalossa. Vaatteita säilytetään suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, vaatteita on suojeltava lämmittimien lämpösäteilyltä ja säilytettävä ainakin 1m etäisyydellä lämmittimistä. Jos vaate on märkä, sen annetaan kuivua huoneenlämmössä ennen säilytystä.

Varoitusta: Ennen jokaista käyttöä tarkista visuaalisesti vaateen tila. Vaate on pidettävä puhtaana sen toiminnan varmistamiseksi. Jos vaate on pysyvästi likaantunut tai vaaleutunut, vaihda se heti!!! Vaatteita saa korjata käyttämällä ainoastaan sellaisia materiaaleja ja kankaita, jotka täyttävät kyseisen normin vaatimukset. Suojaavuuden luokkaa määritetään näkyvän materiaalin pinta-alan mukaan, ja siksi vaatteiden ulkopinnalla olevat merkinnit on kielletty tai rajoitettu.

Vaateen näkyvyyteen voivat vaikuttaa myös erilaiset kyseisessä ympäristössä vaikuttavat tekijät kuten esim. suoran näkyvyyden linja, sade, sumu, savu, pöly tai muut näkyvyyden esteet.

Erittäin näkyvän vaateuksen käyttäminenkin ei takaa käyttäjän näkyvyyttä kaikissa tilanteissa.

Kuulon terävyyden ja ääresäkö voivat olla rajoitettuja käytettäessä huppua.

Vaate säilyttää näkyvyysominaisuutensa korkeintaan 25 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 25 pesukerran jälkeen. Esitetty puhdistuskertojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään liittyvä tekijä. Käyttöä riippuu myös vaateen käytön tiheydestä, varastoinnista jne.

Varusteet: Nämä henkilökohtaiset suojavälineet eivät vaadi mitään erikoisvarusteita.

Häivittäminen: Vaatteiden häivittäminen säädettään yksittäisten valtioiden laissa tai paikallisilla säädöksillä. Häivittäminen polttamalla.

Koko: Merkitty piktogrammilla, jossa on koon merkinä kahdella standardin EN ISO 13688:2013 mukaisella tarkistusmitalla.



Vaatteiden hoito: Korkeintaan 25 pesukertaa, pestävä syntetissten vaatteiden tapaan. Pesu korkeintaan 40 °C lämpötilassa. Ei saa käyttää BIO-pesuinäiteä, käsiteltävä varoen, huuhdeltava kylmällä vedellä, lyhyt linkous, valkaisu kielletty, rumpukuivaus kielletty, sility korkeintaan 110 °C lämpötilassa, kemiallinen pesu kielletty.

Heijastinnauhojen puhdistus käsin:

1. Vesi 40 °C - hieno pehmeä liina tai pesuine.
2. Hellävarainen pesu- tai puhdistusaine.
3. Puhdistuksen jälkeen huuhdeltava koko vaate puhtaalla vedellä ja anna vaateen kuivua täysin.

Pesukertojen maksimimäärä koskee vain käytön hyvää näkyvyyttä koskevia ominaisuuksia.

OHJAUATUS: Käytettäessä, varastoitessa tai hoidettaessa tuotetta ohjeista poikkeavasti se voi mennä pilalle tai sen ominaisuudet voivat muuttua.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: www.canis.cz, eri tuotteiden kohdalla listassa - „dokumentti“.



Proizvod: Odjeća visoke vidljivosti (bluza, hlače) „BENSON“

Bluza: 1112 011 XXX VV

Hlače do struka: 1112 012 XXX VV

Sastav materijala: 60 % pamuk, 40 % polyester, segmentirane reflektirajuće trake

Svrha primjene: Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije ju pokrivati druga odjeća ili oprema.

Jakna omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima, tako i po mraku pri osvijetljenju prometnog sredstva. Tu odjeću trebao bi koristiti svatko tko je izložen tim situacijama. U takvom slučaju, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulanta i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s kretanjem prometnih sredstava itd.

Odabir ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanju. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.

Bluza, hlače:

 „X“ Najv. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ – klasa 2 – Hlače do struka, bluza; klasa 3 - komplet - prema površini uočljivog materijala Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva
--	--

minimalne potrebne površine uočljivog materijala u m²

	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Površinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

CE Ova odjeća u skladu je s temeljnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 i drugim navedenim normama. Osobna zaštitna oprema Kategorije II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odjeća visoke vidljivosti - Ispitne metode i zahtjevi

Obaviještena osoba koja vrši procjenjivanje usklađenosti:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovačka Republika.

Ograničenje uporabe: Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća mora se nositi cijelo vrijeme zakopčana. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vatrom. Također, treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, a naročito retro-reflektirajućeg dijela (deranje, trganje i sl.).

Prijevoz, vrsta pakiranja: proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi se ne smiju tijekom prijevoza oštetiti ni uništiti.

Skladištenje: Ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeću treba skladištiti u zatvorenom, suhim, dobro prozračenim skladistima, zaštititi od toplinskog zračenja grijaćih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijaćih elemenata. Ako je odjeća mokra, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek zatim spremite.

Upozorenje: Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjegovog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaprljan ili izbljedio!!! Popravljajte koristeći samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite utvrđuje se prema površini uočljivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje te odjeće.

Na vidljivost odjeće također mogu utjecati različiti faktori koji u nekom okruženju djeluju, npr. crta izravne vidljivosti, kiša, magla, prašina i druge prepreke vidljivosti.

Ni nošenje odjeće visoke vidljivosti nije jamstvo da će korisnik u svim situacijama biti uočljiv.

Oštrina sluha i periferni vid mogu biti narušeni ako je obučena kapuljača.

Odjeća zadržava svoja svojstva upozorenja najviše do 25 ciklusa pranja. Poslije 25 ciklusa pranja odjeću isključite iz daljnje uporabe. Naznačeni najveći broj ciklusa nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja dijela odjeće. Vijek trajanja također ovisi i o korištenju, spremanju ind.

Oprema: ove OZO ne zahtijevaju nikakvu posebnu dodatnu opremu.

Odlaganje: Odlaganje odjeće reguliraju zakoni pojedinih država ili lokalni propisi. Odlaganje spaljivanjem.

Veličine: Označeni piktoqramom s dvije kontrolne dimenzije ispunjava propisane intervale prema EN ISO 13688:2013.



Kućno održavanje: Najviše 25 ciklusa pranja, rati kao sintetiku. Maks. na 40 °C, nemojte koristiti sredstva za pranje BIO, blagi

tretman, blagodirno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjegivati, ne sušiti u sušilici rublja, glačati na maks. temperaturi 110 °C, ne čistiti kemijski.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Voda 40 °C - fina mekana kpa ili spužva.
2. Blagi deterdžent ili sredstvo za čišćenje.
3. Nakon čišćenja cijelu odjeću isprati u čistoj vodi, ostaviti da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja odnosi se samo na svojstva glede visoke vidljivosti.

UPOZORENJE: Ukoliko se proizvod koristi, čuva ili njeguje na drukčiji način nego je naznačeno, može doći do njegovog uništenja ili promjene funkcije.

Izjavu o usklađenosti naći ćete ovdje: www.camis.cz, kod pojedinih proizvođača na alatnoj traci - „Dokumenti“.



HU

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Termék: „BENSON” Jól látható ruházat (blúz, nadrág)

Munkakabát: 1112 011 XXX VV

Dereknadrág: 1112 012 XXX VV

Anyagösszetétel: 60 % pamut, 40 % poliszter, fényviszaverő szegmmentált

Felhasználás: Felsőruházatként használatos ruhanemű - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhaneműt és felszerelést. A kabát a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, mindzett napközben bármilyen fényviszonyok között, ugyanígy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Ezen ruhanemű használatla mindenkinek, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősen csökkentheti az esetleges baleset kockázatát.

A tevékenységek példái például a következők: utakon folyt munkálatok, pályafenntartási, higiéniai, ambuláns, mentőszolgálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közlekednek, stb.

A megfelelő figyelemztető ruha magas láthatósággal az előírt osztály kiválasztásának speciális feltételei alapján történik, ami a munkahelyi kockázatok veszélye és a megfelelő munkatér konkrét feltételei kiértékelése alapján történik. Ennek megvalósítása a munkáltató feladata, aki köteles a megfelelő ruha típus használatát előt kiválasztani.

Munkakabát, nadrág:

 max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 osztály „X” = osztály 2 – Dereknadrág, Munkakabát; osztály 3 – komplett – a feltűnő anyagok felületi szerint A maximális számú mosási ciklus, minek következtében a ruhadarab még képes megtartani figyelemztető hatását.
--	--

Szerelhetőség anyagok minimális felületi négyzetméterben (m²)

	3. osztályú ruhák	2. osztályú ruhák	1. osztályú ruhák
Háttéranyag	0,80	0,50	0,14
Fényviszaverő anyag	0,20	0,13	0,10

A ruhanemű megfelelnek a 2016/425/EU rendelet, valamint az említett szabványok alapvető higiéniai és biztonsági követelményekre vonatkozó követelményeinek. PPE kategória II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházat - Általános követelmények

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Jól látható ruházat - Vizsgálási módszerek és követelmények

A megfelelőséget elbíráló bejelentett szervezet:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Szlovák Köztársaság.

Használat korlátozása: A megfelelő védelem eléréséhez, mint fent említett, a ruhát használatla egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfőképpen oldószerrel és tűzzel. Kerülni kell a túlzott mechnikai sérülést is, főleg a fényviszaverő részeket esetében (szaradás, lerepedés, stb.)

Szállítási csomagolás típusa: a terméket PE zsákba vannak csomagolva. A termékek szállításiuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

Tárolás: A terméket ne tegye ki közvetlen nap sugar hatása alá. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védeni kell a radiátorok által okozott beltéri melegítől, valamint tárolása a fűtőtestől legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab vízre, szárazsá szoba hőmérsékleten, szárítás után tárolja.

Figyelemztetés: Minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szennyeződött, vagy kifakult!!! Javítás esetén olyan alapanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak. A védelmi osztály a felületen látható anyag szerint történik, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tilott, vagy korlátozott.

A ruha láthatóságát az adott környezetben tapasztalható különböző tényezők - pl. közvetlen láthatóság vonal, eső, köd, füst, por és más egyéb, látást akadályozó tényezők - is befolyásolhatják.

Még a láthatósági ruhák viselése sem garantálja, hogy a viselőjük minden körülmények között jól látható lesz.

A hallás intenzitása és a perifériás látás romolhat, a kapucni használatla közben.

A ruhanemű legfeljebb 25 mosási cikluson keresztül őrizi meg jólláthatóságát jellemzőt. 25 mosási ciklus után vonja ki a ruhát a forgalomból. A tisztítási ciklusok feltüntetett maximális száma nem az egyetlen a ruhadarab élettartamát befolyásoló tényező. Az élettartam a használat, a tárolás stb. mikéntjétől is függ.

Tartozékok: ez az EVE nem igényel semmilyen különleges tartozékokat.

Felhasználás: A ruhanemű felszámolása az országok és helyi törvények regulálásával történik. Felszámolás égetéssel.

Méretre: EN ISO 13688:2013 szerinti előírt intervallumoknak megfelelő két ellenőrző méretet tartalmazó piktogrammal megjelölve.



max. 25x



Öthöni ápolás: Legfeljebb 25 mosási ciklus, műszalas ruhaneműként mossa. Max. 40 °C-on, ne használjon BIO mosószereket, kimelő ápolás, hideg áztatás, rövid centrifugálás, fehéríteni tilos, dobos szárítóban szárítani tilos, max. 110 °C fokon vasalja, ne tisztítsa vegyileg.

Fényviszaverő csíkok kézi tisztítása:

1. Víz 40 °C - puha ruha vagy szivacs.
2. Kimelő mosó- vagy tisztítószert.
3. A kimosást követően öblítse ki a ruhát tiszta vízben, majd hagyja tökéletesen megszáradni.

A maximális mosásszám kizárólag a jólláthatósági tulajdonságokra vonatkozik.

FIGYELEM! Ha a terméket a feltüntetett szabályoktól eltérő módon használják, tárolják vagy ápolják, annak következtében tönkremehet vagy megváltozhat a funkciója.

A megfelelőségi nyilatkozatot itt találja: www.comis.cz, az egyes termékeknél a "dokumentumok" részben.



Megjelölés: bevarrt címke (minta)

a termék neve és típusa

termékkategória

megfelelőségi jel

anyagösszetétel

Karbantartás piktogramok az EN ISO 3758:2012

Méret jelölése két ellenőrző mérettel:

védelem piktogramok, beleértve a harmonizált szabványt is

Figyelemztetés a használati utasítás olvasásának szükségére

utasítások

gyártó azonosítása

Gyártási tájékoztató

További kérdések esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CXS BENSON

1112 011 160 50

50

CAT. II

CE

50 % belyes, 40 % polietilén - 60 %
Carbon, 40 % Polietilén - 60 %
belyes, 40 % polietilén

Nehézségi jelölés duplikát - Nehézségi
jelölés duplikát - Do not use
reflective accessories
Ne používejte zrcadlové
Před použitím pečlivě přečtěte - Před
použitím pečlivě přečtěte - Use
before first use - Use
before first use

Parte rendszár - Nagyszámú részlel
Parte rendszár - Nagyszámú részlel
Use before first use - Use
before first use

EN ISO 28471:2012

2

mm 20 K

50

1. 162 cm
2. 95 - 100 cm
3. 35 - 50 cm

További kérdések esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

BARCODE for 1 pc

order number

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic



LT

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Produktas: Gerai matomi drabužiai (palaidinė, kelnės) „BENSON“
Palaidinė: 1112 011 XXX VV
Kelnės su juosmeniu: 1112 012 XXX VV
Medžiagos sudėtis: 60 % medvilnė, 40 % poliesteris, refleksinės segmentuotos juostos

Paskirtis: Drabužis dėvimas kaip viršutinis drabužis - tai ryškus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti kita apranga arba reikmenimis. Striukė suteikia galimybę pavojingose situacijose gerai matyti naudotoją kaip dienos metu, esant bet kokioms dienos šviesos sąlygoms, taip ir tamsioje, apšviestoje ar transporto priemonės šviesomis. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamas drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką.

Tinkamo įspėjamojo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio pasirinkimas turi būti atliekamas pagal specifinius reikalavimus, susijusius su darbo vieta, priklausomai nuo rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už pasirinkimą yra atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir išrinkti teisingą aprangos tipą dar prieš pradėdamį ją naudoti.

 „X“ maks. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasė „X“ – Klasė 2 – Kelnės su juosmeniu, Palaidinė; Klasė 3 – kompleksas – pagal gerai matomų medžiagų plotą. Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, nuo kuriu apranga išsilaiko savo įspėjamąsias savybes
--	---

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m²

	Aprangos klasė 3	Aprangos klasė 2	Aprangos klasė 1
Pagrindo medžiaga	0,80	0,50	0,14
Atspindintį medžiaga	0,20	0,13	0,10

CE Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr. 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė.

Įstatymai, standartai, nutarimai:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Apsauginiai drabužiai – bendrieji reikalavimai
 EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Gerai matoma apranga – Bandymo metodai ir reikalavimai

Notifikuoti įstaiga, atliekanti atitikties vertinimą:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovakijos Respublika.

Naudojimo apribojimai: Drabužį reikia saugoti nuo sąlyčio su aštriais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadavimo, ypač atspindinčių dalių (perplėtimas, nuplėšimas, ir pan.).

Gabenimas, tipas, pakuoė: Gaminiai yra supakuoti į PE maišelius. Gabenimo metu negalima gaminių pažeisti ar sunaikinti.

Laikymas: Laikyti atokiau tiesioginių saulės spindulių. Drabužius reikia laikyti uždaruose, sausose, be dulkių, gerai vėdinamose sandėliuose. Saugoti nuo šildytuvų spinduliuojančios šilumos, laikyti min. 1 m atstumu nuo šildytuvo. Jeigu drabužis yra drėgnas, leiskite jam išdžiūti kambario temperatūroje, po to jį padėkite saugojimui.

Perspėjimas: Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas švarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiškai suterštas arba išblukęs, nedelsiant jį pakeiskite!!! Taisykite tik naudodami medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Apsaugos klasė nustatoma pagal matomą medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba apribotas.

Drabužio matomumui gali turėti įtakos aplinkoje veikiantys įvairūs veiksniai, pvz. tiesioginio matomumo linija, lietus, rūkas, dūmai, dulksės ir kitos matomumo kliūtys.

Nest didelio matomumo drabužių dėvėjimas negarantuoja vartotojo matomumą bet kokiame situacijoje.

Otrodz sluchu a periferni vidni mohub byt narušeny, jestiže je oblečena kapuce.

Drabužis išlaiko savo įspėjamąsias savybes ne ilgiau, kaip 25 skalbimo ciklų. Po 25 skalbimo ciklų drabužių nedėvėkite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vienintelis veiksnys susijusiu su drabužio komponentų patvarumu. Naudojimo laikas taip pat priklauso nuo naudojimo, laikymo ir pan.

Priklaušiniai: Šie apsauginiai drabužiai nereikalauja jokių ypatingų priklausinių.

Likvidavimas: Aprangos likvidavimas reglamentuojamas atskirų valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis.

Likvidavimas atliekamas sudeginant.

Dydis: pažymėtas piktograma su dviem kontroliniais matmenimis, atitinka nustatytiems intervalams EN ISO 13688:2013.



Priežiūra namuose: Maksimaliai 25 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetinius gaminius, maks. 40 °C temperatūroje, nenaudokite BIO skalbimo priemonių ir optinių balinimo priemonių, nenaudokite audinių minkštiklio, skalaukite šaltame vandenyje, gręžkite trumpei, nebalinkite, nedžiovinkite būgindžioje, lyginkite esant maksimaliai 110 °C temperatūrai, chemiškai nevalykite

Rankinis atspindinčių juostų valymas:

1. Vanduo 40 °C - valyti švelniu minkštu skudurėliu arba kempine.
2. Naudoti švelnų ploviklį arba valymo priemonę.
3. Išvalius drabužių skaluti švariam vandenyje ir leisti gerai išdžiūti.

Maksimalus skalbimo ciklų taikomas tik gero matomumo savybėms.

Perspėjimas: Jei produktas bus naudojamas arba prižiūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo funkcija.

Atitikties deklaraciją rasite čia: www.canis.cz, atskiriems gaminiams įrankių juostoje „Dokumentai“.



Žymėjimas: Įsūta etiketė (pavyzdys)

Gaminio pavadinimas

Produkto kategorija

Atitikties ženklas

Medžiagos sudėtis

Priežiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2012

Dydžio žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis

Apsaugos piktogramos įskaitant suderintus standartus

Nurodymas, kad reikia būtinai perskaityti naudojimo instrukciją

Instrukcija

Gamintojo identifikavimas

Partija

Papildomų klausimų atveju prašome kreiptis į gamintoją:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



OXS BENSON	
1112 811 160 50	
50	
CAT. II	CE
40 % bavlna, 40 % polyester - 100 % Cotton, 40 % Polyester - 100 % bawełna, 40 % poliestru	
Nesuteklis reikiavimas dopaityti. Nereikia reikiavimų dopaityti. Do not iron selective accessories	
Nė pastovios patalpos odavimas	
Prieš pirmą puslėnį vėpavę - Prieš prvę puslėnį vėpavę - Vėpavę bavlnę bei visą - Lėpavę prvę pavėpavę vėpavę	
Prieš nardę - Nepavėpavę avėpavę	
Prieš nardę - Nepavėpavę avėpavę Wash inside out. Do not use fabric softener	
Lėpavę na lėpavę lėpavę. Nė avėpavę pavėpavę pavėpavę lėpavę	
EN ISO 3758:2012	
max 28 X	
50	
L: 102 cm E: 56 - 100 cm	
E: 85 - 90 cm	

Tento vėpavėli nard bū lėpavėn v lėpavėn, abv dēpavė lėpavėn. Paskvėp nardvė avėpavė lėpavėn nardvė vėpavėn, p nardvė pavėpavėn. Tėntvė vėpavė nardvė lėpavėn dēpavė, abv pavėpavė lėpavėn. Dēpavėn lėpavėn nardvėn, abv p nardvė nardvėn dēpavė vėpavėn. The clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Observe the power to be detergents in quantity, they reduce the life of the fabric. Do not use fabric softener, as it will reduce its strength and make it unusable.	
BATECIDE Iar 1 pc	
order number	
Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic	



LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Produkts: Labi redzams apģērbs (blūze, bikses) „BENSON“**Blūze:** 1112 011 XXX VV**Bikses līdz viduklim:** 1112 012 XXX VV**Matēriāla sastāvs:** 60% kokvilna, 40% poliesteris, atstarojot segmentētas joslas

Pieticetojuma mērķis: Apģērbs valkā kā vīrsdrēbes – šis ir paaugstināts redzamības apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. Ja tās lietojatu padara labi redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumsā transportlīdzeklā apgaismojumā. Šo paģērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā situācijā. Šādā gadījumā brīdināšanas apģērbs var ievērojami samazināt nelaimes gadījumu risku.

Darības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, manipulāciju darbība uz kustīgām transportlīdzekļu virsmām utt.

Jakas vīrsējams materiālam ir īpaša ugunsizturīga apstrāde nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumam (piem., lietus, snigšana), miglai un mitrumam. Pareiza brīdināšanas apģērba ar paaugstinātu redzamību izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst riska veidam un konkrētiem nosacījumiem attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu vēl pirms tā izmantošanas.

Blūze, bikses:

 „X“ Max. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klase „X“ – klase 2 – Bikses līdz viduklim, Blūze; klase 3 – komplekts- atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas brīdināšanas īpašības
---	--

Pieprasītais minimālais pamanāmo materiālu laukums m²

	3. klases apģērbi	2. klases apģērbi	1. klases apģērbi
Pamata materiāls	0,80	0,50	0,14
Retrorereflektīvais materiāls	0,20	0,13	0,10



Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu norādīto normu higiēnas un drošības pamat prasībām. II kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļi.

Likumi, normas, noteikumi:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Aizsargapģērbs – vispārīgās prasības

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Labi redzams apģērbs – Testa metodes un prasības

Pieteiktā iestāde, kas veic atbilstības novērtēšanu:

Notified Body No 2369, VIPO u.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovākijas Republika.

Lietošanas ierobežojumi: Lai panāktu pareizu aizsardzības līmeni ti, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķīmiskajām, it īpaši ne ar šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retroreflektīvajā daļā (saplēšana, noraušana utml.)

Transportēšana, iepakojuma veids: ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne izmīcināt.

Uzglabāšana: Neuzglabāt vietās ar tiešu saules staru iedarbību. Apģērbs jāuzglabā noslēgtās, sausās, labi vēdināmās noliktavās, kur nav putekļu. Sargāt no sildkermeni ierīstotā siltuma, novietot vismaz 1 m attālumā no sildkermeni. Ja apģērbs ir slapjš, izžāvējiet to istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai.

Uzmanību: Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzturēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir neizstrādāts netaisnais vai izbalis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām. Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai ierobežots virsmas pārvērtums.

Apģērba redzamību var ietekmēt dažādi faktori, kas iedarbojas dotajā vidē, piem., tiešas redzamības līnija, lietus, migla, dūmi, putekļi un citi redzamības šķēršļi.

Arī augstas redzamības apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājs būs redzams katrā situācijā.

Derēs asums un perifērā redze var būt traucēta, ja ir uzlikta kapuce.

Apģērbs savas brīdinājuma īpašības saglabā maksimāli 25 mazgāšanas reizes. Pēc 25 mazgāšanas reizēm apģērbs vairs nelietojiet. Minētais maksimālais mazgāšanas reizu skaits nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba daļas darbību. Darbību būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Piederumi: šim IAL nav nepieciešami nekādi īpaši piederumi.

Likvidēšana: apģērbs likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot

Izmēri: Apģērbs ir apzīmēts ar piktogrammu ar diviem kontroles izmēriem, tas atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktajam intervāliem.



Kopšana mājās: Maksimāli 25 mazgāšanas ciklu, mazgāt kā sintētiku, maks. 40 °C temperatūrā, neizmantojot BIO mazgāšanas līdzekļus un optiskos spīgtinātājus saturošus līdzekļus, neizmantojot veļas mīkstinātāju, izmantojot saudzīgu programmu, skalošanu aukstā ūdenī, īsu centrifūgu, nebalināt, nežāvēt veļas žāvētājā, gludināt maks. Temperatūrā 110 °C, netīrīt ķīmiski.

Atstarojošo lēņu manuāla tīrīšana: 1. Ūdens 40 °C – mīksta drāniņa vai sūkļs.

2. Saudzīgs mazgājama vai tīrīšanas līdzeklis.

3. Pēc tīrīšanas noskalot visu apģērbu ar tīru ūdeni, ļaut pilnīgi izžūt.

Maksimālais mazgāšanas reizu skaits attiecas tikai uz īpašībām, kas saistītas ar paaugstināto redzamību.

BRĪDINĀJUMS: Ja produkts tiks izmantots, uzglabāts vai lietots citādi, nekā norādīts, tas var noliekties vai mainīties tā funkcijas.

Atbilstības deklarāciju atradīsiet šeit: www.canis.ee, atsevišķiem produktiem joslā – „Dokumenti”.





RO

INFORMATII PENTRU UTILIZATORI

Produs: Îmbrăcăminte de mare vizibilitate (bluză, pantaloni) „BENSON”

Bluză: 1112 011 XXX VV

Pantaloni până în talie: 1112 012 XXX VV

Materiale componente: 60 % bumbac, 40 % polyester, dungi reflectorizante segmentate

Scop folosire: Îmbrăcămintea se îmbracă ca o îmbrăcăminte exterioară - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau instrumente. Acest tricou permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situații de urgență, în orice condiții de vizibilitate pe timp de zi, cât și în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandată oricărei persoane expuse la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcămintea de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transportul, serviciile de poștă, agențiile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva ploii (de ex. ploaie, ninsoare), ceea ce umidește de sol. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoi specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligația de a selecta tipul adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.

Bluză, pantaloni:

 „X” Max. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Clasa „X” = clasa 2 – Pantaloni până în talie, Bluză; clasa 3 - set – în funcție de suprafața materialelor vizibile. Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcămintea păstrează proprietățile de avertizare.
---	--

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m²

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10

CE Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele de bază privind igiena și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele standardelor menționate. Echipament personal de protecție categoria II.

Legi, norme, ordonanțe:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate - Metode și cerințe de testare

Identificarea Persoanei notificate care a evaluat conformitatea:

Notified Body NO 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Republica Slovaci.

Restricții de folosire: Îmbrăcămintea nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.)

Transportul, tipul de ambalare: Produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu au voie să fie deteriorate și distruse în timpul transportului.

Depozitarea: A nu se depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcămintea trebuie depozitată în magazine închise, uscate, fără praf și bine aerisite. A se proteja de căldura radiantă a corpurilor de încălzit și se așeza la o distanță de cel puțin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcămintea este uscată, a se lăsa să se usuce la temperatura camerei și numai după aceea a se pune la păstrat.

Atenționare: A se verifica vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărire permanentă sau decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și testărilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată.

Vizibilitatea îmbrăcămintei poate fi influențată de diferiți factori care acționează în mediul dat, cum ar fi traiectoria de vizibilitate directă, ploaia, ceața, fumul, praful și alte obstacole vizibile.

Chiar și portarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situație.

Calitatea aerului și vederea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glugii.

Îmbrăcămintea și păstrarea proprietăților de avertizare după maxim 25 de cicluri de spălat. Nu mai folosiți îmbrăcămintea după 25 de cicluri de spălat. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. Această durabilitate depinde și de modul de utilizare, de depozitare etc.

Accesorii: aceste EPP nu necesită accesorii speciale.

Lichidare: Lichidarea îmbrăcămintei este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale.

Lichidare prin ardere.

Mărimi: Pictogrammele de marcare cu două dimensiuni, corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688:2013.



Întreținerea acasă: Maxim 25 de cicluri de spălare; a se spăla ca material sintetic la temperatura de max. 40 °C; a nu se folosi detergenți BIO și detergenți care conțin înalbitori; a nu se folosi balsam; a se trata cu grijă; a se clăti cu apă rece; a stoarce scurt; a nu se albi, a nu se uscat în mașina de uscat; lăsa; a se călca la o temperatură de max. 110 °C; a nu se curăța chimic.

Curățarea manuală a benzilor reflectorizante: 1. Apă 40 °C - lavetă moale fin sau burete.

2. Detergent sau soluție de curățat fin.

3. După curățare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să se usuce bine.

Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietățile care asigură vizibilitatea mare.

ATENȚIONARE: În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului.

Declarația de conformitate se găsește aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secțiunea - „Documente”.



Identificare: Etichetă cusută (model)

Tipul de produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012

Identificare marime prin 2 dimensiuni de control

Pictograme de protecție, inclusiv norme armonizate

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire

Instrucțiuni

Identificare producător

Lot

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CXS BENSON

1112 011 102 50

50

CAT. II

CE

65 % bumbac, 40 % polyester - 50 %
Cotton, 40 % Polyester - 65 %
bawełna - 40 % poliestru

Nedělat selský dopřít - Nedělat
selské dopřít - Do not iron
selective accessories
Nie pracovať podľa odlišností

Před prvním použitím vyperete - Před
prvním použitím vyperete - Wash
before first use - Umyć przed
pierwszym użyciem

Perte nabyty - Nepoužívejte aviváž
Wash inside out - Do not use fabric
softener
Umyć na lewą stronę. Nie stosować
płynów do miękkiej tkaniny.

EN ISO 22871:2012

2

max 33 X

50

L: 152 cm
E: 56 - 116 cm
B: 95 - 101 cm

Tento výrobek musí být udržován v
čistotě aby zůstal kvalitní. Používejte
neodbornosti udržet nebo
oděvní, je nutné je udržet. Tento
oděv musí být udržován čistý, aby
zůstal kvalitní. Důležité ko-
nstruktivní, ale je třeba zadržet
aby udržet. Tento oděv musí
být čistý, aby byl použit. Přečte si
manuál k němu a používejte ho
správně. - Očistěte a používejte ho
správně. - Udržujte ho v čistotě, aby
nadále mohl být použit. Někdy
vyžadují speciální péči, jak
zpracování v speciálních láh-
vách vyžaduje.

BARCODE, lot 1 pc

order number

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic



SL

INFORMACIJE ZA UPORABNIKA

Izdelek: Oblečila visoke vidljivosti (bluza, hlače) „BENSON“

Jakna: 1112 011 XXX VV

Hlače do pasu: 1112 012 XXX VV

Sestava materiala: 60 % bombaž, 40 % polyester, reflektivni segmentirani trakovi

Namen uporabe: Dopušča nošnje preko druge obleke - oblečilo z visoko vidljivostjo in ga ne smejo pokrivati druga oblečila ali pripomočki.

Jakna omogoča dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, in sicer tako podnevi v kakršnihkoli svetlobnih pogojih, kot tudi v temi pri osvetlitvi od prometnega sredstva. Obleka je namenjena tistim, ki so takšnim stanjem izpostavljeni. V takšnem primeru odseva oblečila lahko bistveno znižajo tveganje za nesrečo.

Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, asanacijska, ambulantna in reševalna služba, promet, poštne storitve, varnostne agencije, manipulacijska dela na površinah s premikanjem prometnih sredstev itn.

Izbira pravilne odsevnih obleke z visoko vidljivostjo po ustreznem razredu mora biti izvedena glede na specifične potrebe, povezane z deloviščem, glede na vrsto tveganja in konkretne pogoje na predmetnem delovišču. Za to izbiro je odgovoren delodajalec in je še pred uporabo dolžan določiti in izbrati pravilno vrsto oblečil.

Jakna, hlače:

 „X“ maks. 25s	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Razred „X“ – razred 2 – Hlače do pasu, Jakna; razred 3 - komplet – po površini opaznih materialov Maksimalno število pralnih ciklov, po katerih obleka ohranja svoje odsevne lastnosti
--	---

minimalna zahtevana površina opaznega materiala v m²

	Obleke razreda 3	Obleke razreda 2	Obleke razreda 1
Material za podlogo	0,80	0,50	0,14
Povratno odseveni material	0,20	0,13	0,10

Te obleke ustrezajo osnovnim higienskim in varnostnim predpisom v skladu z Uredbo EU 2016/425 in drugim omenjenim standardom. Sredstva osebne zaščite II. kategorije.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaščitna obleka – Splošne zahteve

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oblečila visoke vidljivosti – Preskusne metode in zahteve

Priglaseni organ, ki preverja skladnost:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovenska republika.

Omejitve uporabe: Da obleka pravilno ščiti, jo mora uporabnik nositi zapeto. Obleka ne sme priti v stik s tekočinami kemikalijami, predvsem s tepli in ognjem. Preprečiti je treba tudi prekomerno mehanske poškodbe, predvsem povratno-odsevnega dela (teganje, odtrganje, ipd.).

Prevoz, način pakiranja: izdelki so zaviti v PE vrečke. Med prevozom se izdelki ne smejo potiskovati in niti umičiti.

Shranjevanje: Ne shranjujte na mestih z neposredno sončno svetlobo. Obleke je treba shranjevati v zaprtih, suhih, dobro zračenih skladiščih, ščititi pred žarčeno vročino grelnih teles, shraniti najmanj 1 m od grelnih teles. Če je obleka mokra, jo pustite posušiti pri sobni temperaturi in šele nato shranite.

Opozorilo: Pred vsako uporabo stanje obleke vizualno preverite. Obleka vzdržuje čisto, da ostane funkcionalna. Če je trajno umazana ali zbledela, jo nemudoma zamenjajte!! Popravljajte samo z materiali in blagom, v skladu z ustreznim standardom.

- Razred zaščite se določa po površini vidljivega materiala, zato so površinske oznake pri teh oblekah prepovedane ali omejene.

Na vidljivosti obleke lahko vplivajo tudi različni faktorji, ki delujejo v danem okolju npr. črta neposredne vidljivosti, dež, megla, dim, prah in druge ovire vida.

Tudi nošenje obleke visoke vidljivosti ne zagotovi stalne vidljivosti uporabnika.

S kapuco na glavi sta lahko ostrož sluha in periferi vid dokaj močna.

Obleka zadrži svoje opozorilne lastnosti največ 25 pralnih ciklov. Po 25 ciklusih pranja obleke ne uporabljajte. Navedeno najvišje število ciklusov čiščenja ni edini faktor, ki bi vplival na življenjsko dobo dela obleke. Življenjska doba je odvisna tudi od načina uporabe, skladiščenja itd.

Oprema: za ta sredstva osebne zaščite ni potrebno nobene dodatne opreme.

Odstranjevanje: Odstranjevanje obleke urejajo zakoni posameznih držav ali krajevni predpisi. Odstranjevanje s sežigom.

Velikosti: Označene z ideogramom z dvema nadzornima dimenzijama, ustrezajo predpisanim intervalom po standardu

EN ISO 13688:2013.



max. 25s

Domače vzdrževanje: Največ 25 ciklov pranja, prati kot sintetično perilo pri temperaturi 40 °C, ne uporabljajte pralnih sredstev BIO, ravnanje previdno, hladno izpiranje, kratko ožemanje, ne beliti, ne sušite v sušilnem stroju, likajte pri temperaturi do 110 °C, ne čistite kemično.

Ročno čiščenje odsevnih trakov:

1. Voda 40 °C – fina in mehka krpa ali gobica.
2. Varno pralno ali čistilno sredstvo.
3. Očiščeno obleko operite s čisto vodo in pustite, da se dobro posuši.

Maksimalno število pranj se tiče same lastnosti v zvezi z visoko stopnjo nvidljivosti.

OPOZORILO: V kolikor izdelek uporabljate, uskladišcite ali negujete v neskladju s priporočili, lahko povzroči razvrednotenje ali spremembo funkcije.

Izjavo o istovetnosti boste našli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih na letvi - „Dokumenti“.



Oznake: Víštna etiketa (vzorec)
 naziv a tip izdelka
 kategorija izdelka
 znamka skladnosti
 sestava
 ideogrami vzdrževanja po EN ISO 3758:2012
 oznaka velikosti z 2mm kontrolnimi dimenzijami;
 ideogrami zaščite vključno z usklajenim standardom
 opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo
 napotki
 identifikacija proizvajalca
 šarža

Za dodatna vprašanja se prosim obrnite na proizvajalca:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CXS BENSON	
1112 013 160 50	
50	
DAT II	
50 % bavlna, 40 % polyester 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % Bavlna 40 % polyester	
Nežehliti, nebletiti, dopržiť - Nečistiť režimom dopržiť. Dž. nel. čim. nebletiti, nečistiť.	
Nie pokiaľ nie je inak označené. Před praním posuďte vzhled - Před praním posuďte vzhled - Vášň before first use - Úprava před prvním použitím	
Prato naviše - Neposušujte avizit Prato naviše - Neposušujte avizit Vášň modrý dž. Do 100°C avizit Vášň modrý dž. Do 100°C avizit Úprava před prvním použitím	
50 1. 160 cm 2. 80 - 110 cm 3. 65 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud se nepoužívá, musí být uloženo suché v uzavřené krabici. Tento výrobek musí být udržován suchý, aby správně fungoval.
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud se nepoužívá, musí být uloženo suché v uzavřené krabici. Tento výrobek musí být udržován suchý, aby správně fungoval.
BARCODE (1x 1 pc)
order number



SR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Odeća visoke vidljivosti (bluza, pantalone) „BENSON“

Košulja: 1112 011 XXX VV

Pantalone do pojasa: 1112 012 XXX VV

Sastav materijala: 60 % pamuk, 40 % polyester, refleksne segmentovane trake

Svrha upotrebe: Odeća se koristi kao gornja odeća - radi se o odeći sa visokom vidljivošću i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagala.

Jakna omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, a to i preko dana za bilo kakve vidljivosti, tako i noću prilikom osvetljenja saobraćajnim vozilima. Svi oni, koji se nalaze u takvim situacijama trebali bi da je koriste. Refleksna jakna može značajno smanjiti sva rizika udesa.

Primeri gde se koriste, su na primer radovi na putevima, održavanje pruga, ambulanta i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije poštanska služba, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl.

Lice-površinski materijal jakne ima specijalnu vodoopornu zaštitu protiv vremenskih neprilika (kiša, sneg), magla i vlaga od tla.

Izbor prigodne refleksne odeće sa visokom vidljivošću po odgovarajućoj klasi mora biti izrađen po specijalnim potrebama koje su zavisne od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na danom radilištu. Za izbor odeće je odgovoran poslodavac, obavezan je odrediti i izabrati ispravan tip odeće još pre njene upotrebe.

Košulja, pantalone:

 „X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ – klasa 2 – Pantalone do pojasa, Košulja; klasa 3 - komplet - zavisno od površine izražajnih materijala Maksimalni broj pranja, posle kojih odeća zadržava svoje refleksne osobine
--	---

Minimalna površina izražajnih delova u m²

	Klasa odeće 3	Klasa odeće 2	Klasa odeće 1
Podložni materijal - postava	0,80	0,50	0,14
Retro-refleksni materijal	0,20	0,13	0,10

CE Ova odeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima prema Odredbi (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Lična zaštitna sredstva kategorije II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odeća - Opšti zahtevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi

Službeno lice koje vrši kontrolu saobraznosti:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Slobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovačka Republika

Ograničenje korišćenja: Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega sa sredstvima za razređivanje ili vatrom. Upozorenje: Izbegavajte prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno refleksnih delova (raskidanje, okidanje i sl.).

Transport, tip pakovanja: proizvodi se pakuju u PE kesu. Prilikom transporta proizvodi ne smeju da se oštete ni unište.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju suncane zrake. Odeća se mora čuvati u zatvorenim, suvim dobro ventiliranim magacinima, čuvajte je od direktnih izvora vrućine, smestite minimalno na udaljenosti 1 m od izvora topline. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek onda je smestite na određeno mesto.

Upozorenje: Pre svakog pranja vizualno prekontrolišite stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistosti. Ukoliko je odeća trajno prljava ili izbledela odmah je zamenite za novu!!! Popravke odeće vršite samo primenom materijala i materija koji ispunjavaju zahteve odgovarajuće norme. Klasa zaštite se određuje po površini vidljivog materijala, te je zato površinsko pranje kod ove odeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odeće mogu imati uticaj i osali faktori koji deluju u danoj okolini, npr. crta neposredne vidljivosti, kiša, magla, dim prašina i druge prepreke viđenja.

Korišćenje odeće i sa visokom vidljivošću ne garantuje vidljivost korisnika u svakoj situaciji.

Oštrina sluha i periferno viđenje može biti smanjeno ukoliko je navučena kapuljača.

Odeća zadržava svoje karakteristike vidljivosti tokom najviše 25 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd.

Oprema: Za ovu ličnu zaštitnu sredstva nije potrebna posebna oprema.

Likvidacija: Odeću likvidirajte u skladu sa propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

Likvidacija se vrši spaljivanjem.

Vešćina: Označene ideogramom sa dve kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688:2013.



max. 25x

Održavanje: Maksimalno 25 ciklusa pranja, perite kao sintetik. Maks. na 40 °C, ne upotrebljavajte sredstva za pranje BIO, pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratka centrifuga. ne belite, ne sušite u mašini za sušenje nubijs, peglati na temperaturi do 110 °C, ne čistite hemijski.

Rečno čišćenje refleksnih traka: 1. Voda 40 °C - fina mekana krpa ili spužva.

2. Voda sredstvo za pranje ili čišćenje.

3. Posle čišćenja operite celu odeću u vodi i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.


UPOZORENJE: Prilikom nepažljivog korišćenja, skladištenja, lošeg negovanja proizvoda ili načina koji nisu u skladu sa preporukama može doći oštećenja odnosno poremećaja njegove funkcije.

Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti“.



Ozname: Na přišivenoj etiketi (Uzor)
 naziv in tip proizvoda
 kategorija proizvoda
 znak usaglašenosti
 sastav materijala
 ideogram za održavanje EN ISO 3758:2012
 oznake veličina sa 2 kontrolna razmera;
 ideogram zaštite uključujući harmonizirane norme
 upozorenje za neophodnost čitanja uputstva za upotrebu
 instrukcije
 identifikacija proizvođača
 Šarža

Za sva ostala pitanja kontaktirajte proizvođača:
 Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



Produit : Vêtements haute visibilité (chemisier, pantalon) „BENSON“

Veste : 1112 011 XXX VV

Pantalon : 1112 012 XXX VV

Composition matière : 60 % coton, 40 % polyester, bandes réfléchissantes segmentées

But d'utilisation : Ces vêtements sont des vêtements de dessus. - il s'agit d'une tenue de haute visibilité qui ne doit être recouverte d'aucun autre vêtement ou accessoire.

Grâce à ce blouson, l'utilisateur est bien visible dans des situations dangereuses, que ce soit le jour dans toutes les conditions de lumière ou la nuit lors de l'éclairage par un moyen de transport. Ces vêtements devraient être utilisés par toute personne exposée à de telles situations. Dans ce cas, la tenue de travail peut réduire considérablement le risque d'un accident.

Exemples d'activités : travaux sur la voirie, maintenance des chemins de fer, services d'assainissement, d'urgence et ambulances, transports, services postaux, agences de sécurité, travaux de manipulation sur les surfaces avec déplacement des moyens de transport, etc.

La bonne tenue de travail de haute visibilité doit être choisie selon la classe correspondante et selon les besoins spécifiques relatifs au lieu de travail, au type de risque et aux conditions concrètes sur le lieu de travail. Ce choix incombe à l'employeur, le seul responsable, obligé de déterminer et de choisir le type de tenue adéquat avant son utilisation.

Veste, pantalon :



„X“
max 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ – classe 2 – pantalon, veste; classe 3 – complet – selon la surface des bandes réfléchissantes

Nombre maximal de cycles de lavage pendant lesquels le vêtement garde ses propriétés d'avertissement.

Surface minimale requise de bandes réfléchissantes en m²

	Tenue de classe 3	Tenue de classe 2	Tenue de classe 1
Support	0,80	0,50	0,14
Matière rétro-réfléchissante	0,20	0,13	0,10

Ces vêtements répondent aux principales exigences en matière d'hygiène et de sécurité selon l'Arrêté (UE) 2016/425 et à d'autres normes mentionnées. Moyen de protection personnel de catégorie II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Vêtements de protection - Exigences générales

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Vêtements haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences

Personne notifiée évaluant la conformité :

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, République slovaque.

Limitation de l'utilisation : Afin de bénéficier du niveau de protection cité ci-dessus, il est nécessaire de porter la tenue fermée. Elle ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, en particulier des dissolvants, et avec le feu. Il est également nécessaire d'éviter l'endommagement mécanique excessif, en particulier de la partie rétro-réfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).

Transport, type d'emballage : les produits sont emballés dans des sacs PE. Il est interdit de les endommager ou détruire pendant le temps du transport.

Stockage : Ne pas stocker dans des endroits avec lumière solaire directe. Stocker dans un entrepôt fermé, sec, bien ventilé, protégé de la chaleur rayonnante des corps de chauffe, à une distance minimale de 1 m de ces derniers. Si la tenue est mouillée, laissez-la sécher à la température ambiante avant de la ranger.

Avertissement : Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l'état du vêtement. Pour que la tenue reste fonctionnelle, elle doit être propre. Remplacez-le dès qu'il est délavé ou sale sans possibilité de lavage !!! Réparez le vêtement uniquement en utilisant les matières répondant aux exigences de la norme correspondante. La classe de protection est déterminée en fonction de la surface de la matière visible, par conséquent, le marquage superficiel est interdit ou limité pour ces vêtements.

La visibilité du vêtement peut être influencée également par divers facteurs agissants dans l'environnement donné, par exemple, ligne de visibilité directe, pluie, brouillard, fumée, poussière et d'autres obstacles gênant la visibilité.

Même le port d'une tenue haute visibilité ne garantit pas la visibilité de l'utilisateur dans n'importe quelle situation.

L'utilisation de la capuche est susceptible de perturber l'acuité auditive et la vue périphérique.

Le vêtement conserve ses propriétés réfléchissantes pendant 25 cycles de lavage au minimum. Après 25 lavages, n'utilisez plus le vêtement en question. Le nombre maximal de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'une partie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage, etc.


Accessoires : cet équipement de protection individuelle ne nécessite aucun accessoire particulier.

Liquidation : La liquidation des vêtements est réglementée par les lois des différents états ou par la réglementation locale.

Liquidation par brûlure.

Tailles : Marquées par un pictogramme avec deux dimensions de contrôle, correspondent aux intervalles prescrits selon

EN ISO 13688:2013.



40
max. 25x

Entretien à domicile : Au maximum 25 cycles de lavage, programme synthétique. Température maximale de lavage 40 °C, ne pas utiliser de lessive BIO, manipulation douce, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassez à une température maximale de 110 °C, ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.

Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes : 1. Eau 40 °C - chiffon doux ou éponge.

2. Lessive ou produit de nettoyage doux.

3. Après le nettoyage, rincer tout le vêtement à l'eau pure et laisser bien sécher.

Le nombre maximal de lavages ne concerne pas seulement les propriétés relatives à la haute visibilité.

AVERTISSEMENT : Toute utilisation, stockage ou entretien du produit en contradiction avec les indications données peut altérer ses propriétés ou modifier ses fonctions.

Vous trouverez la Déclaration de conformité ici : www.canis.cz pour les différents produits dans l'onglet « Documents ».

Marquage - Etiquette cousue (modèle)

nom et type de produit
catégorie de produit
marque de conformité
composition de la matière
pictogrammes de l'entretien selon EN ISO 3758:2012
marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle;
pictogrammes de protection et norme harmonisée
avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi
instructions
identification du fabricant
Lot

Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CXS BENSON	
1112 011 160 50	
50	
CAT: 8	CE
80 % bavlna, 40 % polyester 80 % Cotton, 40 % Polyester 80 % bavlna, 40 % polyester	
Nechte reflexní doplnky - Nešetřte reflexní doplnky - Do not use reflective accessories	
Před práním důkladně vyperete - Před práním důkladně vyperete - Wash before first use - Umyjte před práním	
Pleše rovně - Nepoužívejte avíráč - Pleše rovně - Nepoužívejte avíráč - Wash inside out - Do not use fabric softener	
Umyjte na levné straně - Ne strávejte přepnutí do žehličky (iron) - Umyjte na levné straně - Ne strávejte přepnutí do žehličky (iron)	
EN ISO 20471:2013	
max 20 kg	
90	
1: 112 cm 2: 56 - 112 cm 3: 90 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustředěně udržován, může být výrobek, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okoloďte ho nahradit, abyste mohli znovu dobře vidět. - This clothing must be kept clean to be usable. If it is irreversibly it is permanently stained or torn. If it is not properly maintained, it must be replaced. This clothing must be kept clean, so that it can be used. - This clothing must be kept clean, so that it can be used. - This clothing must be kept clean, so that it can be used.
BARCODE for 1 pc
order number
Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Артикул: Облекло с висока видимост (блуза, панталон) „BENSON“

Яке: 1112 011 XXX XV

Панталон: 1112 012 XXX XV

Състав: 60 % памук, 40 % полиестер, сегментирани отразателни иници

Предназначение: Облеклото се използва като ярка дреха - това е дреха с висока степен на видимост и не трябва да се закрива с друга дреха или аксесоар.

Якето осигурява на ползвателя си да бъде добре видян в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлините на МПС. Такаъв тип дрехи трябва да използва всеки който попада в такива ситуации. В такива случаи сигналните дрехи значително намаляват риска от инциденти.

Примери за тяхното използване са например работа на пътя, поддръжка на трасета, саниране, медицинска и спасителна служба, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движещи се транспортни средства и др. Изборът на сигнални дрехи с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да определи подходящото облекло още преди използването му.

Яке, панталон:



„X“

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас „X“ – Клас 2 – Панталон, Яке; Клас 3 – комплект – според площта

на ярките материали

макс 25х

Максимален брой изпирания, през които дрехата си запазва своите сигнални свойства.

минимална площ на ярките материали в м²

	Дрехи клас 3	Дрехи клас 2	Дрехи клас 1
Подложки материал	0,80	0,50	0,14
Светоотразителен материал	0,20	0,13	0,10

Тези облекла отговарят на основните хигиенични изисквания и изисквания за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 и други цитирани регламенти. Лично предпазно средство категория II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Защитно облекло - Общи изисквания

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Облекло с висока видимост - Методи за изпитване и изисквания

Потвърждаващ орган, извършващ оценяване на съответствието:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanská, Словацка република.

Ограничения в използването: За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи изцяло закрочена. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разредители и огън. Също така трябва да се пазят от прекомерно механично повредяване, най-вече на светоотразителните части (скъсявания, откъсяване, и др.)

Транспорт, тип опаковка: продукта е опакован в пайловова плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унищожи.

Складиране: Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре проветрив склад, да се пазят от изтичане топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това я приберете.

Предупреждение: Преди използване визуално проверете състоянието на дрехата. Тя трябва да бъде поддържана чиста, за да е функционална. В случай на невъзможно почистване или избледняване, веднага сменете дрехата!! Ремонттирайте само с материали и платове, които отговарят на съответните норми. Клас на предпазване се определя според площта на контрастният материал и за това слагането на маркири при тези дрехи е забранено или ограничено.

Видимостта на дрехите може да бъде повлияна и от различни фактори в околната среда, като обсега на директна видимост, наличие на мъгла, дим, прах и други препятствия които намаляват видимостта.

Дори поседено на обекта с висока видимост не гарантира, че потребителят ще бъде видим във всяка ситуация.

Сауза и периферното видение могат да бъдат нарушени, ако е сложена качука.

Облеклото запазва своите сигнални свойства за максимум 25 цикъла на измиване. След 25 работни цикъла извадете дрехата от поматателна употреба. Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, определящ дълготрайността на компонентите на облеклото. Дълготрайността зависи и от начина на използване, съхранение и т.н.

Принадлежности: тези ЛПС не изискват никакви специални принадлежности.

Изхвърляне: Изхвърлянето на дрехата става съгласно законите на дадената държава или местните наредби.

Ликвидиране чрез изгаряне.

Размери: Маркирани с пиктограми с два контролни размера, отговарящи на стандарт EN ISO 13688:2013.



max 25х

Домашна поддръжка: Максимален 25 цикъла на изпирване, да се изпирва като синтетика. При макс. 40 °C, не използвайте термични препарати ВЮ, леко третиране, студено изплакване, кратко центрофугиране, не избелвайте, не сушете, гладете при макс. температура 110 °C, не почиствайте химически.

Ръчно почистване на отразяващи ленти:

1. Вода 40 °C - фина мека кърпа или гъба.
2. Щадящ перилен препарат или почистващо средство.
3. След почистване изплакнете цялата дреха с чиста вода, оставете я да изсъхне напълно.

Максималният брой измивания се отнася само за свойствата засагати високата видимост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако продуктът се използва, съхранява или обработка по начин, различен от посочения, функционалността му може да бъде намалена или изменена.


Декларацията за съответствие може да се намери тук: www.canis.cz за отделните продукти в лентата с инструменти - „Документи“.



Етикети: пришити етикети (пример)

име и тип на продукта
категория на продукта
знак за съответствие
използвани материали
пиктограми за поддържане съгласно EN ISO 3758:2012
размер в 2 различни контролни размера;
пиктограми за защита, изключително хармонизиран стандарт
предупреждение за необходимостта да се чете упътването
инструкции
идентификация на производителя
Партита

В случай на други въпроси се свържете с производителя:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





SV

ANVÄNDARINFORMATION

Produkt: Kläder med hög synlighet (blus, byxor)* BENSON*

Skjorta: 1112 011 XXX VV

Byxa: 1112 012 XXX VV

Materialammansättning: 60 % bomull, 40 % polyester, reflekterande segmenterade remmar

Användningsfält: Kläderna tas på som yttre kläder – det handlar sig om kläder med god synbarhet och de får inte täckas av andra kläder eller redskap. Kläderna möjliggör för användarens goda synlighet i farliga situationer, både på dagen under vilka som helst ljusförhållanden och under natten när fordonet är belyst. Dessa kläder bör användas av alla som utsätts för sådana situationer. I så fall kan varsekläderna minska olycksrisker betydligt.

Exempel på aktiviteter är valgarbeten, jämvägsunderhåll, sanerings-, ambulans- och räddningsarbeten, transport, posttjänster, säkerhetsföretag, hanteringsarbeten på ytor där det förekommer fordonstrafik o. dyl.

Val av de rätta varsekläderna med god synbarhet enligt respektive klass måste göras enligt specifika behov med hänsyn till arbetsplatsen, enligt typ av risker samt konkreta förhållanden på respektive arbetsplats. Det är arbetsgivaren som ansvarar för valet, denne är skyldig att bestämma och välja den rätta typen av kläderna före användning.

Skjorta, byxa:

 "X" max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klass "X" – klass 2 – byxa, skjorta; klass 3 – set – enligt ytan på varselmaterialet Maximalt antal tvättcykler efter vilka kläderna behåller sina varselegenskaper
---	--

Minimalkrav på ytan på varselmaterialet i m²

	Kläder klass 3	Kläder klass 2	Kläder klass 1
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterande material	0,20	0,13	0,10



Dessa kläder uppfyller grundläggande hygieniska och säkerhetskrav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 samt övriga citerade standarder. Personlig skyddsutrustning kategori II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Skyddskläder - Allmänna fordringar

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Skyddskläder med god synbarhet – Provningmetoder och krav

Identifiering av det Anmällda organ som har utfört bedömning av överensstämmelse:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovakien.

Begränsning av användning: För att tillhandahålla den rätta skyddsnivån som anges ovan måste plagget bäras knäppt hela tiden. Plagget får ej komma i kontakt med flytande kemikalier, särskilt inte med lösningsmedel, eller eld. Man måste också se till att undvika övermåttliga mekaniska skador, särskilt av reflexdelen (håll, riving o. dyl.).

Transport, förpackningstyp: produkterna är förpackade i PE-säck. Produkterna får inte skadas eller förstöras under transporten.

Förvaring: Förvara ej på ställen med direkt solljus. Plagget måste förvaras i slutna, torra, välventilerade förvaringsutrymmen, skyddas mot glöd från värmeclement, förvaras på minst 1 meters avstånd från värmeclement. Ifall plagget blir våt, torka det i rumstemperatur och förvara det först när det torkats.

Observera: Kontrollera plaggets skick visuellt före varje användning. Plagget måste hållas rent för att behålla sin funktion. Byt ut det omgivande om det är varaktigt nermsmutat eller urblekt!!! Får endast lagas med användning av sådana material och tyg som uppfyller krav enligt respektive standarderna. Skyddsklassen bestäms enligt ytan på det synliga materialet, därför är det förbjudet eller begränsat att placera märken på yta av dessa produkter.

Plaggets synbarhet kan också påverkas av olika faktorer i den konkreta miljön, tex. fri siktlinje, regn, dimma, rök, damm och annat som förhindrar synbarhet.

Även det faktum att man är klädd i kläder med god synbarhet ger ingen garanti att användaren är synlig i varje situation.

Hörselöförmåga och periferseende kan försämrats om man har huvan på.

Plagget behåller sina varselegenskaper efter maximalt 25 tvättcykler. Sluta använda plagget efter 25 tvättcykler. Det angivna maximala antalet tvättcykler är inte den enda faktorn i samband med klädesplaggets livslängd. Livslängden beror också på användning, förvaring osv.

Tillbehör: denna personliga skyddsutrustning kräver inget särskilt tillbehör.

Kassering: Kassering av kläderna regleras av de olika ländernas lagstiftning eller lokala föreskrifter. Kassering genom förbränning.

Storlekar: Märka med 2 kontrolldimensioner, motsvarar de föreskrivna intervallerna enligt EN ISO 13688:2013.



Skötsel i hemmet: Maximalt 25 tvättcykler, använd syntetprogram vid max 40 °C, använd ej biologiska tvättmedel och tvättmedel med optiska vitmedel. Använd ej sköljmedel. Skonsam behandling, sköljning i kallt vatten, kort centrifugering, ej blekning, ej torktumling, strykning vid max 110 °C, ej kemtvätt.

Manuell rengöring av reflekterande remmar:

1. Vatten 40 °C - fin mjuk trasa eller svamp.
2. Skonsam tvättmedel eller rengöringsmedel.
3. Skölj hela plagget efter rengöringen och låt torka ordentligt.

Maximalt antal tvättcykler avser endast egenskaper i samband med god synbarhet.

OBSERVERA: Ifall produkten används eller sköts på annat än angivet sätt kan dess funktion minskas eller förändras. Försäkras om överensstämmelse hittar du här: www.canis.cz, för de enskilda produkterna på listen – "Dokument".





Märkning: Insydd etikett (exempel)
 Produktnamn och typ
 Produktkategori
 Överensstämmelsemärkning
 Materialsammansättning
 Skötselpiktogram enligt EN ISO 3758:2012
 Storleksbeteckning med 2 kontrolldimensioner
 Skyddspiktogram inklusive den harmoniserade standarden
 Påminnelse att läsa bruksanvisningen
 Anvisningar
 Identifiering av tillverkaren
 Parti

Var vänlig kontakta tillverkaren ifall du har fler frågor:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

[illegible]

Tento výrobek musí být odolný vůči čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodolitelně uplíněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Důležité ho nahradit, ak je trvale znečištěný nebo vybledlý. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or discolored. - Dátum vyprání musí být udržováno v zapsání, aby nedošlo ke ztrátě účinku. Nalezi nahradit, jestli je vypraný, jestli se znečišťuje vlna v způsob trvalý kubi znečištění.

Barcode for 1 pc

order number



Poděbradská 280/28
Hlubetín, 198 00 Praha 9
Czech Republic





BS

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Odjeća visoke vidljivosti (bluza, pantalone) "BENSON"**Košulja:** 1112 011 XXX VV**Pantalone do struka:** 1112 012 XXX VV**Sastav materijala:** 60% pamuk, 40% poliester, reflektirajuće segmentirane trake

Namjena upotrebe: Odjeća se koristi kao gorja odjeća - ovo je vrlo reflektivna odjeća. Ne smije biti pokrivena ostalom odjećom ili pomoćnim sredstvima. Odjeća omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kao i ulovima dnevnog svjetla i u mracnim uvjetima kada je vozilo osvijetljeno. Svako ko je izložen takvim situacijama mora biti da koristi tu odjeću. U tom slučaju reflektivna odjeća može veoma mnogo da smanji rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti kod kojih se koristi ovakva odjeća su, pored ostalog, i radovi na putevima, održavanje staza, asanacije, ambulante i spasilačke službe, prevoz, poštanske službe, bezbjednosne agencije, upravljanje područjima sa kretanjem vozila i slično.

Biranje odgovarajuće reflektivne odjeće visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora da bude usklađeno sa posebnim potrebama na radnom mjestu, vrsti opasnosti i specifičnim uslovima na radnom mjestu. Poslodavac bira proizvod na svoju odgovornost. Obavezan je da izabere pravi tip i vrstu odjeće prije korišćenja.

Košulja, pantalone:

 maks. 25x	EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016 Klasa "X" = klasa 2 - pantalone, košulja; 3. klasa - komplet - prema površini vidljivih materijala Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjeća ne mijenja stepen refleksivnosti
--	--

minimalna neophodna površina vidljivog materijala u m²

	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Materijal podloge	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni materijal	0,20	0,13	0,10



Ova odjeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbjednosnim zahtjevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II kategorije.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštita odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odjeća s visokom vidljivošću - Metode ispitivanja i zahtjevi.

Identifikacija Ovlaštenog lica koje je utvrdilo podudarnost proizvoda:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Republika Slovačka.

Ograničenje primjene: Da biste obezbijili pravilan nivo zaštite prema gore navedenom, odjeću koristite uvijek zakopčanu. Odjeća ne smije da dođe u kontakt sa hemijskim tjestinama kao ni sa rastvorima ili vatrom. Neophodno je da izbjegavate prekomjerno mehaničko oštećenje, prije svega, oštećenje retroreflektivne aplikacije na odjeći (cijepanje, mehaničko oštećenje itd.).

Transport, vrsta pakovanja: proizvodi su pakovani u PE vrećicama. Proizvodi se u toku transporta ne smiju oštetiti ili uništiti.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mjestima sa direktnim sunčevim svjetlom. Odjeću čuvajte u zatvorenim, suvim, dobro provjetrenim skladištima, zaštićenim od zračenja grijaićih elemenata; čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grijaićih elemenata. Ako je odjeća vlažna, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek onda je stavite u orman.

Upozorenje: Prije svake upotrebe vizuelno provjerite stanje odjeće. Ova odjeća mora biti uvijek čista kako bi ostala u funkciji. Odmah je zamijenite ako je vrlo prljava, zaprljana ili ako gubi jačinu boje!!! Popravite samo upotrebom materijala i materija koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite je određena površinom refleksivnog materijala i zato je površinsko označavanje odjeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odjeće mogu utjecati i različit faktori iz okoliša kao što su linija direktne vidljivosti, kiša, magla, dim, prašina i druge prepreke za pouzdanu vidljivost.

Čak i nošenje odjeće visoke vidljivosti ne garantuje da će korisnik biti vidljiv u svakoj situaciji.

Ostina sluha i periferi vid mogu biti smanjeni ako koristite pokrivač glave.

Odjeća zadržava svoje upozoravajuće karakteristike nakon najviše 25 ciklusa pranja. Nakon 25 ciklusa pranja nemojte više koristiti takvu odjeću. Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja ovisit će i o načinu upotrebe, skladištenja itd.

Oprema: Za ova sredstva lične zaštite nije potrebna posebna oprema.

Način likvidacije: Odlaganje odjeće regulisano je nacionalnim zakonima ili lokalnim propisima. Likvidacija izgaranjem.

Veličine: Označeni ideogramom, s 2 kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema standardu EN ISO 13688:2013.



max. 25x

Način održavanja: Maksimalno 25 ciklusa pranja, operite kao sintetiku. Maks. na 40°C, nemojte upotrebljavati BIO sredstva za pranje sa sadržajem optičkih bjelila. Nemojte koristiti omekšivač. Pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u stroju za sušenje rublja, glačati na maksimalnoj temperaturi do 110°C, ne čistiti kemijski.

Ručno čišćenje refleksnih traka:

1. Voda 40°C - fina i meka krpa ili spužva.
2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.
3. Poslije čišćenja operite cijelu odjeću i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

UPOZORENJE: Priilikom nepažljivog korišćenja ili lošeg njegovanja proizvoda ili zbog načina postupanja sa odjećom koji nisu u skladu sa preporukama, može doći do oštećenja odnosno do poremećaja u zaštitnoj funkciji. Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokument“.



Označavanie: Ušivená etiketa (tip)
 Naziv i vrsta proizvoda
 Kategorija proizvoda
 Oznaka podudarnosti
 Sastav materijala
 Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012
 Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije
 Ideogram zaštite i uskladeni standard
 Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu
 Upute
 Identifikacija proizvođača
 Šarža

Za dalja pitanja molimo da se obratite proizvođaču:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXŠ BENSON

1112 011 160 50

50

CAT. II

60 % bavlna, 40 % polyester - 60 %
 Cotton, 40 % Polyester - 60 %
 bavlna, 40 % polyester

Nechteť reflektív doplnky - Nechťet reflexive accessories
 Nie pracovať s pevnými oděbnými
 Před první použitím vyvěste - Před první použitím vyvěste
 Before first use - Use před první použitím

Perte naby - Nepoužívejte avivál
 Perte naby - Nepoužívat avivál
 Wash inside out, do not use fabric softener
 Umytí na lícovou stranu. Nie stlačovat plynu do znečistenia tkaniny

EN ISO 39471:2013

2 max 20.8

50

I: 152 cm
 II: 96 - 100 cm
 III: 98 - 90 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby účinně fungoval. Pokud je narušena ochranná úprava nebo vybledne, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby snížil hrozbu. Ochranná úprava musí být udržována, aby byla účinná. Pokud je narušena nebo vybledne, je nutné ji nahradit. Odešel ta povinná být udržována v čistotě, aby nahradila její účinnost. Někdy nahrazení je nutné, aby se zamezilo znečištění se pomocí hmoty láh, jest vybledla.

BARCODE for 1 pc

order number

Poděbradská 260/59
 Hloubětín, 198 00 Praha 9
 Czech Republic



DA

FORBRUGERINFORMATION

Produkt: Tøj med høj synlighed (bluse, bukser) „BENSON“**Skjorte:** 1112 011 XXX VV**Bukser til livet:** 1112 012 XXX VV**Materiale sammensætning:** 60 % bomuld, 40 % polyester, reflekterende segmenterede striber

Anvendelsesformål: Arbejdstøjet tages på som overbeklædning - dette er et højvisibilitetsarbejdstøj og bør derfor ikke dækkes med andre beklædningsgenstande eller andre hjælpemidler. Beklædningen gør brugeren mere synlig i farlige situationer, både om dagen, under alle belysningsforhold, og om natten ved køretøjers belysning. Beklædningen bør anvendes af alle, der kommer ud for sådanne situationer. Synligt tøj kan betydeligt nedsætte risikoen for ulykker.

Som anvendelseseksempler kan nævnes: vejarbejde, jernbanevedligeholdelse, renoveringsarbejde, ambulance- og redningstjenester, transportmedarbejdere, postmedarbejdere, sikkerhedsagenter, overfladebehandlingsarbejdere, hvor der findes andre køretøjer osv.

Det er vigtigt at vælge det rette arbejdstøj med høj synlighed efter den pågældende klasse under hensyntagen til de specifikke behov på arbejdspladsen, risikotypen og de konkrete forhold på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at vælge og bestemme en passende beklædningsstype inden tøjet tages i brug.

Skjorte, bukser

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 – bukser, skjorte; klasse 3 – komplet – afhængigt af arealet af de synlige materialer
Maks. 25x	Maks. antal vaskecykluser hvor beklædningen bevarer sine advarselsegenskaber

min. arealkrav mht. det synlige materiale i m²

	Beklædning i klasse 3	Beklædning i klasse 2	Beklædning i klasse 1
Underliggende materiale	0,80	0,50	0,14
Retreflekterende materiale	0,20	0,13	0,10



Beklædningen overholder de grundlæggende hygiejne og sikkerhedskrav som er angivet i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 og andre anførte standarder. Personligt værnemiddel, kategori II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Beskyttelsesbeklædning – Generelle krav

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Beklædning med høj synlighed – Testmetoder og krav.

Identificering af det benyttede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren:

Notified Body No 2369, VİPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovakiet.

Begrænset anvendelse: For at sikre et passende beskyttelsesniveau som anført ovenfor, skal man altid gå i tilknapet beklædning. Beklædningen må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især med opløsningsmidler og ild. Man må ligeledes undgå urimelig mekanisk beskadigelse, især af den retreflekterende del (revner, itu rivninger osv.).

Transportering, emballagetype: Produkterne pakkes i PE-poser. Produkterne må ikke beskadiges og ødelægges under transporten.

Oplagring: Produkterne må ikke oplagres på steder, hvor tøjet udsættes for direkte sollys. Beklædningen skal oplagres i lukkede, tørre og godt ventilerede lagre og beskyttes mod strålevarme fra radiatorer. Skal lagres mindst 1 m fra radiatorer. Er tøjet vådt, skal det tørres ved stuetemperatur og oplagres derefter.

Advarsel: Der skal foretages et visuelt tjek af beklædningen for enhver anvendelse. Tøjet skal holdes rent for at bevare dets funktionelle egenskaber. Hvis beklædningen konstant bliver smudsnet eller falmet, skal den straks udskiftes!!! Tøjet må kun repareres med materialer og tekstiler, som overholder de pågældende normer. Beskyttelsesklassen bestemmes ifølge arealet af den synlige overflade. Derfor er det forbudt eller begrænset at markere overfladen på beklædningen.

Beklædningens synlighed kan også påvirkes af forskellige miljøfaktorer, hvis noget skygger for beklædningen, regn, tåge, røg, støv og andre synshindringer.

Selv iført tøj med høj synlighed garanteres det ikke, at brugeren vil være synlig i enhver situation.

Hvorefter kan forringes og periferensnet indsnævreres når man har hættet på.

Tøjet bevarer sine advarselsegenskaber i maksimalt 25 vaskecykluser. Kasser tøjet efter 25 vaskecykluser. Det angivne maksimale antal rengøringscykluser er ikke den eneste faktor, der har indflydelse på tøjets levetid. Levetiden afhænger også af brugen, opbevaringen osv.

Tilbehør: Disse PPE (værnemidler) kræver ikke noget særligt tilbehør.

Bortskaffelse: Beklædningens bortskaffelse styres af lovgivningen gældende i de enkelte lande eller lokale forskrifter. Bortskaffelse med forbrænding.

Størrelser: Mærket med et piktoqram med 2 kontrolmål, som overholder de foreskrevne intervaller i henhold til EN ISO 13688:2013.



Hjemmevedligeholdelse: Op til 25 vaskecykluser, vask som syntetisk. Ved maks. 40 °C, brug ikke BIO-rengøringsmidler og produkter, der indeholder optisk hvidt. Brug ikke blodrengøringsmidler. Skånsom håndtering, kold skylling, kort centrifugering, bleg ikke, tør ikke i tørretumbler, stryg ved en maksimal temperatur på 110 °C, rengør ikke kemisk.

Håndrengøring af refleksbånd:

1. Vand 40 °C - blod klud eller svamp.
2. Mildt vaskemiddel eller rensningsmiddel.
3. Efter rengøringen skal hele beklædningen skylles og lades tørre.

Det maks. antal vask gælder kun for synlighedsegenskaberne.

ADVARSEL: Hvis produktet anvendes eller behandles på anden måde end anført, kan dets funktioner ødelægges eller ændres.

Overensstemmelseserklæringen findes her: www.cnis.cz, ved enkelte produkter - se linjen - „Dokumenter“.



Markering: Med indsyet mærkat (eksempel)
 Produktets navn og type
 Produktkategori
 CE-mærke
 Materialesammensætning
 Vedligeholdelsesprogrammer iht. EN ISO 3758:2012
 Størrelsesmærkning med 2 kontrolstørrelser
 Beskyttelsespiktogram herunder harmoniseret norm
 HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen
 Instruktions
 Producentidentifikation
 Batchnummer

Har du yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXS BENSON	
1112 011 160 50	
50	
CAT: I	CE
60 % barva, 40 % polyester (60 % Cotton, 40 % Polyester) - 60 % barva, 40 % polyester	
Nechteť reflekt dopředu - Nechteť reflekt dopředu - Do not turn reflective accessories	
Neprocesovávejte s oděskováním Neprocesovávejte s oděskováním	
Před prvním použitím vyperete - Před prvním použitím vyperete - Wash before first use - Uperit pred prvym pouzitim	
Perte marbré - Nepoužívejte aviváž Perte marbré - Nepoužívejte aviváž Use only liquid soap - Do not use fabric softener	
Údržba na kávu, železo - Nie dotecovať přímou do železa, černo železa	
50	
L: 112 cm	
T: 96 - 100 cm	
XS - 88 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržován v čistotě aby zůstal funkční. Používejte neustále čistý úpravní nebo očištěný, je nutné jej udržovat. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Očistěte ho ručně, aby nebylo znečištěno jemné vyšívané. The clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Clean to prevent the clothing from being dirty, the cleanliness of the clothing is necessary and important, please just keep it clean to keep it functional.
BARCODE ke 1 po
order number Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προϊόν: Ρούχα υψηλής ορατότητας (μπλούζα, παντελόνι) „BENSON“

Μετρίσεις: 1112 011 XXX VV

Παντελόνι στη μέση: 1112 012 XXX VV

Σύνθεση υλικού: 60 % βαμβάκι, 40 % πολυεστέρας, αντανάκλαστικές τμηματικές λωρίδες

Σκοπός χρήσης: Το ένδυμα φορείται ως εξωτερική ένδυση - πρόσδετα για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα ρούχα ή βοηθήματα.

Το ένδυμα επιπλέον καλή ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε οποιδήποτε συνθήκες φωτισμού, όσο και στο σκοτάδι, κατά τον φωτισμό των μεταφορικών μέσων. Τα ενδύματα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο καθένας, που εκτελείται στις καταστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το ένδυμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παράδειγματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. έργα οδοποιίας, συντήρηση διαφόρων, απολύμανση, υπηρεσίες υιοκομιών και διάσωσης, μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, υπηρεσίες ασφαλείας, γρήγορες εργασίες επί επανεκείν με μετακίνηση μεταφορικών μέσων κ.λπ.

Η επίλυση των κατάλληλων ενδυμάτων προαποδοχής υψηλής ορατότητας, σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου εργασίας, ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο και τις ειδικές συνθήκες στο σχετικό εργασιακό χώρο. Για την επίλυση είναι υπεύθυνος ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει και να επιλέξει τον σωστό τύπο ρουχισμού ακόμη πριν από την χρησιμοποίηση.

Μετρίσεις, παντελόνι:

	„X“ μεγ 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Κατηγορία „X“ – Κατηγορία 2 – Παντελόνι στη μέση, Μπλούζα; Κατηγορία 3 – σύνολο – σύμφωνα με την επιπλέον με εμφανών υλικών
		Μέγιστος αριθμός κύκλων πλύσης, μετά τον οποίο το ένδυμα διατηρεί τις προσδοκώμενες του ιδιότητες

Κλάση απαιτούμενη επιπλέον του εμφανών υλικού σε m²

	Ενδύματα κλάσης 3	Ενδύματα κλάσης 2	Ενδύματα κλάσης 1
Υλικό υποστρώματος	0,80	0,50	0,14
Αντανάκλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10

Τα εν λόγω ενδύματα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των άλλων αναφερόμενων πράξεων. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός της κατηγορίας II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Προστατευτική ενδυμασία - Γενικές απαιτήσεις
EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ρούχα υψηλής ορατότητας - Μέθοδοι και απαιτήσεις δοκιμών

Ο δικαιονομιές οργανισμός, ο οποίος διατηρεί την αξιολόγηση συμμόρφωσης:

Notified Body No 2369, YIPO a.s., Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Σλοβακική Δημοκρατία.

Κοινοποίηση: Τα ενδύματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρή χημικά, ιδιαίτερα με διαλύτες και φωτιά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, όπως το αντανάκλαστικό μέγιστο (το σκίσιμο, κόψιμο κ.λπ.).

Κατά τη μεταφορά, τα προϊόντα συσκευάζονται σε σακάκια PE. Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κλειστή, καλά αεριζόμενη αποθήκη, να τα προστατεύεται από την ακτινοβολία των φωτός θερμότητας, αποθήκευση να τοδωλάντον 1 m από τα σώματα θέρμανσης. Αν το ένδυμα είναι βρεγμένο αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ σε θέσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.

Προαποδοχή: Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κατάσταση του ενδύματος. Το ένδυμα αυτό πρέπει να διατηρείται καθαρό, ώστε να παραμείνει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το αμέσως, εάν είναι μόνον ακάθαρτο ή θωπτό!! Διαφορώστε το μόνο με υλικά και σούσις, που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου. Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή του ορατού υλικού και ως εκ τούτου η επανοικτική σήμανση των ενδυμάτων αναγράφεται ή περιγράφεται.

Την ορατότητα των ενδυμάτων μπορούν επίσης να την επηρεάζουν επίσης διάφοροι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο παρόν περιβάλλον, π.χ. η γραμμική άμεση ορατότητας, η βροχή, η ομίχλη, ο καπνός, η σκόνη και άλλα επιβλαβή όργανα.

Ακόμη και η χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας δεν εξασφαλίζει, ότι ο χρήστης θα είναι ορατός σε κάθε περίπτωση.

Η οξύτητα της ακούς και η περιφερειακή όραση μπορούν να είναι διαταραγμένα, εάν είναι ντυμένοι η κοινότητα.

Το ένδυμα διατηρεί τις προσδοκώμενες του ιδιότητες για μέγιστο 25 κύκλους πλύσιματος. Μετά από 25 κύκλους πλύσιματος αποσύρετε το ένδυμα από την περαιτέρω χρήση. Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού ένδυσης. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση κ.λπ.

Εξοπλισμός: αυτό τα Προστατικά μέσα προστασίας δεν απαιτούν κανένα ειδικό εξάρτημα.

Απώρευση: Η απώρευση των ενδυμάτων ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους των επιμέρους κρατών ή των τοπικών κανονισμών.

Εκκαθάριση με κύριο.

Μεγάλη: Τα σημειώματα με δύο διαστάσεις, ελάχιστο, αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με το EN ISO 13688:2013.



max. 75

Συντήρηση των επιπλέον: Μέγιστο όριο 25 κύκλοι πλύσης, πλύνετε όπως τα συνθετικά. Μέγ. στους 40 °C, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά BPO, μην επεξεργαστείτε, κρύο ξεβύσμα, σύντομη ψυγκέντρωση, μη έκλυση, μη στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχων, να στεγνώσετε σε μέγιστη θερμοκρασία 110 °C, μη καθαρίζετε χημικά.

Χειρισμός καθαρισμού των αντανάκλαστικών λωρίδων:

1. Νερό 40 °C - λεπτό μαλακό πανάκι ή σφονδυλάκι.
2. Φυλικό μέσο πλύσιματος ή απορρυπαντικό.
3. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε όλο το ένδυμα με καθαρό νερό, αφήστε το να στεγνώσει τέλεια.

Ο μέγιστος αριθμός πλύσιματος ισχύει μόνο για τις ιδιότητες υψηλής ορατότητας.

ΠΡΟΕΛΑΜΟΙΣΗ: Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή περπατάται διαδρομικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να επέλθει η

καταστροφή ή η μεταβολή της λειτουργίας.

Τη διατήρηση συμμόρφωσης θα τη βρείτε εδώ: www.camis.cz, για τα επιμέρους προϊόντα – στην ταμιά «γεννήματα».





Σήμανση: Ρυμμένη ετικέτα (υπόδειγμα)
ονομασία και τύπος του προϊόντος
κατηγορία του προϊόντος
σημα συμμόρφωσης
σύμφωνα με τον κανονισμό
συμμόρφωσης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012
σημαίνει τον αριθμό 2 διατίθεται ελεύθερα
συμμόρφωση προστασίας συμμόρφωσης με τον κανονισμό
προσδιορίζεται για την ανάγκη ανάπτυξης των οδηγών χρήσης
οδηγίες
ταυτότητα του κατασκευαστή
Παρίσι

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



Tento výrobek musí být udržívan v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud nepožádáte úpravní nepotřebu vyčistit, je nutné je nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Odkazujte ho nahradit, ab je bylo znečištěno nebo vyčistěno. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace immediately if it is permanently stained or faded. - Oděv je povinná být udržována v čistotě, aby zůstala funkční. Pokud nepožádáte úpravní nepotřebu vyčistit, je nutné je nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Odkazujte ho nahradit, ab je bylo znečištěno nebo vyčistěno. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace immediately if it is permanently stained or faded.

BARCODE for 1 pc

codes number



Poděbradská 260/18
Hluboká, 138 00 Praha 9
Czech Republic





ES

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Producto: Ropa de alta visibilidad (blusa, pantalón): BENSON**Blusón:** 1112 011 XXXX VV**Pantalones:** 1112 012 XXXX VV**Materiales:** 60% algodón, 40% poliéster, tiras reflectantes segmentadas

Uso previsto: Las prendas se usan como indumentaria externa. Son de alta visibilidad y no deben cubrirse con otra indumentaria o accesorios. La indumentaria le da alta visibilidad protege al usuario en situaciones peligrosas, tanto de día en cualquier condición de luz, como en la oscuridad con las luces de medios de transporte. Debe ser utilizada por todas las personas expuestas a estas situaciones ya que puede reducir significativamente el riesgo de accidentes.

Los ejemplos de uso son: trabajo en carreteras, mantenimiento de vías ferroviarias, servicios de ambulancia y rescate, transporte, servicios postales, agencias de seguridad, tareas de manipulación en plataformas con movimiento de medios de transporte, etc.

La elección de indumentaria de alta visibilidad adecuada según la clase correspondiente debe ser realizada de acuerdo a las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, el tipo de riesgo y las condiciones concretas del lugar de trabajo. Esto es responsabilidad del empleador, quien está obligado a seleccionar el tipo correcto de indumentaria antes de su uso.

Blusón, pantalones

„X“
máx. 25 u

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Tírida „X“ = clase 2 – pantalones, blusones; clase 3 - completo – según la superficie del material llamativo

Cantidad máxima de ciclos de lavado luego de los cuales la indumentaria conserva sus propiedades de advertencia

Superficie mínima requerida de material llamativo en m²

	Indumentaria clase 3	Indumentaria clase 2	Indumentaria clase 1
Material base	0,80	0,50	0,14
Material retrorreflectante	0,20	0,13	0,10



La indumentaria cumple con los requisitos básicos de higiene y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y otras normas mencionadas. Equipo de protección personal categoría II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Indumentaria de protección – Requisitos generales

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumentaria de alta visibilidad – Métodos y requisitos de ensayo

Identificación del organismo notificado que realizó la evaluación de la conformidad:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, República Eslovaca.

Limitaciones de uso: Para proporcionar el nivel correcto de protección arriba mencionado, la indumentaria se debe llevar permanentemente cerrada. No debe ser expuesta a químicos líquidos, en particular disolventes, ni al fuego. Deben también evitarse los daños mecánicos excesivos, en particular en las partes retrorreflectantes (rasgaduras, etc.).

Transporte, tipo de embalaje: los productos se embalan en bolsas de PE. Durante el transporte no deben ser dañados.

Almacenamiento: Mantenga los productos a resguardo de la luz directa del sol. La indumentaria debe almacenarse en un lugar cerrado, seco y bien ventilado y mantenida a resguardo de calor radiante y al menos a 1 metro de calefactores. Si la indumentaria está mojada, déjala secar a temperatura ambiente antes de almacenarla.

Advertencia: Antes de cada uso, controle el estado de la indumentaria. La indumentaria debe mantenerse limpia para que siga siendo funcional. En caso de suciedad permanente o descoloramiento, reemplázela de inmediato!!! Repare únicamente con materiales que conformen con las normas respectivas. La clase de protección se determina de acuerdo a la superficie del material visible y por lo tanto las marcas superficiales en esta indumentaria están prohibidas o limitadas.

La visibilidad de la indumentaria puede ser afectada por varios factores del entorno, por ejemplo: la línea de visibilidad directa, niebla, lluvia, polvo y otros obstáculos de visibilidad

Incluso el uso de indumentaria de alta visibilidad no garantiza que el usuario sea visible en cualquier situación.

El uso de la capucha puede afectar la agudeza auditiva y la visión periférica.

La indumentaria mantiene sus propiedades como máximo luego de 25 ciclos de lavado, luego de lo cual debe ser retirada de uso. La cantidad máxima de ciclos de lavado no es el único factor relacionado con la vida útil de la indumentaria. Esta puede depender también del uso, el almacenamiento, etc.

Accesorios: El EPP no requiere de accesorios especiales

Desecho: El desecho de la indumentaria se rige según las normas de cada país o locales. Eliminación por incineración.

Talles: Indicados con el pictograma 5-2: las dimensiones de control conforman con los intervalos dispuestos por EN ISO 13688:2013.



máx. 25x

Mantenimiento doméstico: Máximo 25 ciclos de lavado, lavar como fibra sintética. Temperatura máxima 40°C, uno usar detergentes BIO o con abrillantadores. No usar suavizantes. Mangle suave, enjuague en frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, planchar a una temperatura máxima de 110 °C, no secar químicamente.

Limpieza manual de las bandas reflectantes: 1. Agua 40°C, trapo suave o esponja

2. Detergente suave.

3. Luego de lavar, enjuagar la prenda y dejar secar bien.

La cantidad máxima de lavados se aplica únicamente a las propiedades de alta visibilidad.

ADVERTENCIA: El uso o trato del producto de una manera diferente a la indicada aquí, podría resultar en la pérdida de su función.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz, para cada producto, en "Documentos".



Marca: Etiqueta bordada (muestra)
Nombre y tipo de producto
Categoría de producto
Marca de conformidad
Materiales
 Pictogramas de mantenimiento conforme a EN ISO 3758:2012
 Marca de tamaño con 2 dimensiones de control
 Pictograma de protección incluyendo estándar armonizado
 Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso
 Instrucciones
 Identificación del fabricante
 Lote

Ante cualquier duda, contacte al fabricante:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXS BENSON

1112 911 160 50

50

DAT: II

60 % bavlna, 40 % polyester 60 %
 Cotton, 40 % Polyester 60 %
 bavlna, 40 % polyester



Nedělat reflexní doplňky / Nebořit
 reflexné doplnky / Do not iron
 reflexive accessories

Nie prasať na páse odlišní ove
 Před práním použít vopet / Před
 práním použít vopet / Wash
 before first use / Úplet před
 práním upravit

Perte înainte - Nepoužívejte žehličky
 Perte înainte / Nepoužívat žehličky
 Wash inside out / Do not use fabric
 softener

Úplet na levný džemp. Nie stosować
 pírnu do zmieňovania tkanin

50

1. 182 cm
 E. 96-100 cm
 11. 88-90 cm



EN ISO 3041:2013

max 25 X



Tento výrobek musí být udržován v
 čistotě, aby zůstal funkční. Pokud se
 neprovede údržba, může dojít k
 poškození, a může se snížit životnost.
 Tento oděv musí být udržován čistý, aby
 zůstal funkční. (The clothing must
 be kept clean to be usable. If not
 maintained it is a permanently damaged
 or failed. Oděv na povrchu být
 udržován v čistotě, aby
 zůstal a tak do užiti. Pokud
 neprovede se údržba, může dojít
 k poškození a vlivy na životnost
 být snížena.)

BARCODE for 1 pc

order number

 Poděbradská 260/59
 Hloubětín, 198 00 Praha 9
 Czech Republic

Prodotto: Indumenti ad alta visibilità (camicia, pantaloni) "BENSON"

Giacca: 1112 011 XXX VV

Pantaloni da lavoro: 1112 012 XXX VV

Composizione del materiale: 60% COTONE, 40% POLIESTERE, strisce segmentate riflettenti

Finalità di utilizzo: L'indumento è da indossare come indumento superiore - questo è un indumento ad alta visibilità e non deve essere coperto da altri indumenti o dispositivi. L'indumento offre una buona visibilità dell'utente in situazioni pericolose, sia durante il giorno che in qualsiasi condizione di luce, che al buio quando è illuminato da un veicolo di trasporto. Questi indumenti dovrebbero essere utilizzati da tutti coloro che sono esposti a tali situazioni. In questo caso l'indumento di segnalazione può ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Tra gli esempi di attività vi sono per esempio i lavori stradali, la manutenzione dei binari, il servizio di bonifica, ambulanza e salvataggio, il trasporto, i servizi postali, le agenzie di sicurezza, i lavori di movimentazione su superfici attraversate da mezzi di trasporto ecc.

La scelta del corretto indumento di segnalazione ad alta visibilità secondo la categoria appropriata deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze specifiche connesse con il luogo di lavoro, secondo il tipo di rischio e le condizioni specifiche sul dato luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta ed è tenuto a stabilire e selezionare il tipo corretto di abbigliamento prima del suo utilizzo.

Giacca, pantaloni:



"X"
max 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe "X" - classe 2 - pantaloni, giacca; classe 3 - completo - secondo la superficie

dei materiali brillanti

Numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali l'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione

superficie minima richiesta del materiale brillante in m²

	Indumenti della classe 3	Indumenti della classe 2	Indumenti della classe 1
Materiale di base	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10



Questi indumenti sono conformi ai requisiti principali in materia di igiene e sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre norme. Dispositivi di protezione individuale della categoria II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 Indumenti protettivi - Requisiti generali

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi e requisiti di prova.

Identificazione della Persona notificata che effettua la valutazione di conformità:

Notified Body No 2369, VÍPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Repubblica slovacca.

Restrizioni all'uso: Per fornire il corretto livello di protezione come descritto sopra l'indumento deve essere indossato tutto il tempo chiuso. L'indumento non deve entrare in contatto con sostanze chimiche, in particolare con solventi e fuoco. È inoltre necessario evitare danni meccanici eccessivi, in particolare le parti retroriflettenti (lacerazione, strappo, ecc.).

Trasporto, tipo di imballaggio: i prodotti sono confezionati in sacchetti PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

Conservazione: Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. L'indumento deve essere conservato in magazzini chiusi, asciutti e ben ventilati, deve essere protetto dal calore radiante degli elementi riscaldanti, deve essere conservato ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se l'indumento è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riparlo.

Avvertenze: Prima di ogni utilizzo controllare visivamente le condizioni dell'indumento. Questo indumento deve essere tenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se è permanentemente sporco o sbiadito!!! Riparare utilizzando soltanto materiali e tessuti che soddisfino i requisiti della norma applicabile. La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale visibile e per questo la marcatura superficiale di questi indumenti è proibita o limitata.

La visibilità dell'indumento può anche essere influenzata da vari fattori ambientali come la linea di visibilità diretta, la pioggia, la nebbia, il fumo, la polvere e altri ostacoli alla vista.

Anche indossare indumenti ad alta visibilità non garantisce che l'utente sarà visibile in qualsiasi situazione.

La nitidezza dell'udito e la visione periferica possono essere compromesse se il cappuccio è indossato.

L'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione per massimo 25 cicli di lavaggio. Smettere di utilizzare l'indumento dopo 25 cicli di lavaggio. Il numero massimo indicato di cicli di lavaggio non costituisce l'unico fattore correlato alla durata utile delle componenti dell'indumento. La durata utile dipenderà anche dall'uso, dalla conservazione ecc.

Accessori: questi DPI non richiedono accessori speciali.

Smaltimento: Lo smaltimento degli indumenti è regolato dalle leggi dei singoli Stati o dalle normative locali. Smaltimento per incenerimento.

Taglie: Indicate con pittogrammi con 2 taglie di controllo, le dimensioni corrispondono agli intervalli prescritti secondo la norma EN 13688:2013.



max 25x

Manutenzione domestica: Massimo 25 cicli di lavaggio, lavare come un capo sintetico. Max. a 40 ° C, non utilizzare detergenti BIO e prodotti contenenti sbiancanti ottici. Non utilizzare l'ammorbidente. Trattamento delicato, risciacquo a freddo, centrifuga breve, non candeggiare, non asciugare nell'asciugabiancheria, stirare a una temperatura massima di 110°C, non lavare a secco.

Lavaggio manuale delle bande riflettenti:

1. Acqua a 40°C - panno morbido delicato o spugna.

2. Detergente o detergente delicati.

3. Dopo il lavaggio risciacquare tutto l'indumento e lasciare asciugare completamente.

Il numero massimo di lavaggi si applica solo alle proprietà relative all'alta visibilità.

AVVERTENZE: Utilizzare il prodotto in modo diverso da quello indicato potrebbe comprometterne la funzionalità.

La dichiarazione di conformità è consultabile qui: www.canis.cz, per i singoli prodotti nella scheda - "Documenti".



Marcatura: Sull'etichetta cucita (modello)
 Nome e tipo di prodotto
 Categoria di prodotto
 Marchio di conformità
 Composizione del materiale
 Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758-2012
 Marcatura dimensionale con 2 dimensioni di controllo
 Pittogramma di protezione inclusa norma armonizzata
 Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso
 Istruzioni
 Identificazione del produttore
 Lotto

In caso di qualsiasi altra domanda si prega di contattare il produttore:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



OXS BENSON	
1112 011 160 50	
50	
CAT. I	CE
62 % bavlna, 42 % polyester 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % bavlna, 42 % polyester	
Nedobří reflexní doplňky - Nedobří reflexní doplňky - Do not use reflective accessories - Ne používejte pásy reflektující	
Před první použitím vyvěste - Před první použitím vyvěste - Vlosh before first use - Uložte před prvním použitím	
Perte ready - Repoudríte aviváž - Vlosh inside out - Do not use fabric softener - Uložte na ležák šikmo. Ne stávejte přímo do zářivky světla	
EN ISO 28471 2013	
2 max 35 X	
50	
L: 102 cm	
H: 56 - 110 cm	
B1: 95 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je mechanická údržba vyžadována, výrobek je nutné je udržovat. Tento výrobek musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Důležité je udržovat výrobek v čistotě. Tento výrobek musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Důležité je udržovat výrobek v čistotě. Tento výrobek musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Důležité je udržovat výrobek v čistotě.
BARCODE for 1 pc
order number
Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Prague 9 Czech Republic



Merking: Påsydd lapp (mal)
 Produktnavn og -type
 Produktkategori
 Samsvarsmerke
 Materialsammensetning
 Piktogrammer som gjelder stell iht. EN ISO 3758:2012
 Merking av størrelse med to kontrollmål
 Piktogram som gjelder beskyttelse, inkl. harmonisert norm
 Henstilling til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen
 Anvisninger
 Produsentidentifikasjon
 Produktnr

Skulle du ha ytterligere spørsmål, så vennligst kontakt produsenten:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



COS BENSON

1112 011 160 50

50

CAT: B 

60 % bavaria, 40 % polyester - 60 %
Cotton, 40 % Polyester - 50 %
bavaria, 40 % polyester

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelná špína nebo výstelka, je nutné je nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Důležité ho nahradit, ak je tvořilo znečištění nebo výstelka. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or soiled. This protective clothing must be kept clean to be functional. It is important to replace it if it was soiled or stained.

BARCODE for 1 pc:

order number



Poděbradská 280/20
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic





PT

INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Produto: Vestuário de alta visibilidade (blusa, calças), „BENSON“**Casaco:** 1112 011 XXX VV**Calças:** 1112 012 XXX VV**Composição do material:** 60 % algodão, 40 % poliéster, faixas retrorrefletivas segmentadas**Objetivo de uso ou aplicação:** o vestuário é usado como roupa exterior - é roupa de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. A roupa proporciona ao usuário uma boa visibilidade em situações perigosas, e isso durante o dia e em todas as condições de iluminação, tal como à noite, uma vez que for iluminado por um veículo. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso dessas roupas. Nesse caso, as roupas de sinal de aviso podem reduzir significativamente o risco de acidente.

Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatoriais e de resgate, transporte, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.

A escolha da roupa de sinais de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo de roupa adequada muito antes que esta seja usada.

Casaco, calças:

 „X“ máx 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ = classe 2 – calças, casaco; classe 3 - completo – de acordo com a área de material conspicuo Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a roupa mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso
---	---

Superfície mínima exigida de material conspicuo designada em m2

	Roupas da classe 3	Roupas da classe 2	Roupas da classe 1
Material de fundo	0,80	0,50	0,14
Material retrorrefletivo	0,20	0,13	0,10

 Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N°2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes focadas. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Roupa protetora – Requisitos gerais

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Roupa de alta visibilidade – Métodos e requerimentos de provas.

Identificação do organismo notificado que procedeu a avaliação de conformidade:

Notified Body NO 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, República Eslovaca.

Restrições de uso: Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abastadas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorrefletivas (rasgos, rompimentos, etc.).**Transporte, tipo de embalagem:** os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.**Armazenamento:** Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.**Advertência:** Inspeção visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!! Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondem aos requisitos da norma vigente relevante. A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material visível, tornando, por conseguinte, proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.

A visibilidade da roupa pode ser influenciada por diversos fatores que agem conjuntamente no meio concreto, por ex.: linha de visibilidade reta, chuva, névoa, fumo, pó e outros obstáculos da visão.

Nem sequer o uso da roupa de alta visibilidade pode garantir que o usuário seja visível sob quaisquer circunstâncias.

No caso em que tiver posto o capô, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual.

A roupa conserva as características retrorrefletivas máximo durante 25 ciclos de lavagem. Depois de 25 ciclos de lavagem, exclua a roupa do uso. A quantidade máxima de ciclos de lavagem indicado não é o único factor relativo à durabilidade da roupa. A durabilidade dependerá também do uso, armazenamento, etc.

Acessórios: estes EPIs não requerem acessórios especiais.**Liquidação:** A liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais. Eliminação por incineração.**Tamanhos:** Marcadas pelo pictograma com 2 dimensões controladas que correspondem aos intervalos determinados EN ISO

13688:2013

**Manutenção doméstica:** Máximo 25 ciclos de lavagem, lave com tecidos sintéticos. Máx. à 40 °C, não use detergentes BIO nem produtos que contenham escleradores ópticos. Não utilize amaciador. Manuseio delicado, enxágue em água fria, centrifugagem curta, não branquear, não secar na secadora de tambor, passar a ferro, com a temperatura máxima de 110 °C, não limpar quimicamente.**Limpeza manual das faixas refletivas:**

1. Água 40 °C - pano ou esponja fina.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.

Advertência: Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por inutilização ou mudança de função. A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.canis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos".

Marcação: por meio de etiqueta costurada (vide padrão)
 Nome e tipo do produto
 Categoria do produto
 Marca - sinal de conformidade
 Composição do material
 Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012
 Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle
 Pictograma de proteção incluindo padrão normativo harmonizado
 Leia as instruções de uso
 Identificação do fabricante
 Lote

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXS BENSON	
1112 015 180 50	
50	
CAT. II	
60 % bawełna, 40 % poliester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bawełna, 40 % poliester	CE
Nesedlá reflexní dopravy - Nesedí reflexní dopravy - Do not use reflective transportation	
Nie pasować pości robionych przez osobę zepsutą - <i>Przed użyciem przemyć rękami</i>	
Parte rękawy - Napowolnie awizuj Vrástí rúbkavú. Do rúk nie dotýkať rukami	
Używaj na lewą stronę. Nie stosować prawy do przechowywania	
EN ISO 20471:2013	
2	
mm 25.4	
50 L: 182 cm E: 95 - 100 cm H: 88 - 90 cm	

Tento výrobek musí být uložován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek znečištěn, vyčistěte ho. Tento výrobek musí být uložován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek znečištěn, vyčistěte ho. This clothing must be kept clean to be usable. Replace if contaminated. It is recommended to wash it. Cet produs trebuie să fie păstrat curat. Dacă este murdar, curățați-l. Acest produs trebuie să fie păstrat curat. Dacă este murdar, curățați-l. This clothing must be kept clean to be usable. Replace if contaminated. It is recommended to wash it.
BARCODE for 1 pc
order number
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



UK

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Вибір: Одиг підвищеної видимості (блузка, штани) BENSON

Блуза: 1112 011 XXX VV

Штани: 1112 012 XXX VV

Склад матеріалу: 60 % бавовни, 40 % поліестер, світлодіодні сегментовані смуги

Призначення: Використовується як верхній одиг — не одиг підвищеної видимості, і його не повинен закривати інший одиг чи пристосування. Одиг уможливає хорошу видимість користувача в небезпечних ситуаціях — як удень за будь-яких світлових умов, так і у темряві, за світла фар транспортного засобу. Використовувати цей одиг має кожний, хто буває у таких ситуаціях. Сигнальний одиг у цьому разі може істотно зменшити ризик нещасного випадку.

Прикладами видів діяльності можуть бути дорожні роботи, обслуговування колій, санітарна та амбулаторно-реєстраційна служба, транспорт, поштові служби, охоронні агентства, вантажні роботи на площинах з рухом транспортних засобів тощо.

Вибір належного сигнального одигу підвищеної видимості відповідно до класу залежить від специфічних потреб, пов'язаних з робочим місцем, видів ризику та конкретних умов на певному робочому місці. За цей вибір відповідає роботодавець, який зобов'язаний визначити і вибрати належний тип одигу перед його використанням.

 X макс. 25х	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас X = клас 2 + штани, блуза; клас 3 – комплект — залежно від площі видимих матеріалів Максимальна кількість циклів прання, після яких одиг зберігає свої сигнальні властивості
--	--

Мінімальна потрібна площа видимого матеріалу в м²

	Одиг класу 3	Одиг класу 2	Одиг класу 1
Фоновий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлодіодні матеріали	0,20	0,13	0,10

CE Цей одиг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради (CE) 2016/425 та іншим згадуваним нормам. Засіб індивідуального захисту категорії II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Захисний одиг. Загальні вимоги

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Одиг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги.

Ідентифікація нотифікованого органу, що оцінює відповідність:

Notified Body No 2369, VPRO s.r.o., Gen Svobody 1069/4, 958 01 Bratislava, Словацька Республіка

Обмеження використання: Для забезпечення належного рівня захисту, як зазначено вище, одиг треба носити весь час застібнутим. Одиг не повинен контактувати з рідкими хімікаліями, зокрема розчинниками, і вогнем. Треба також уникати надмірного механічного пошкодження, наприклад світлодіодної частини одигу (розривання, відірвання тощо).

Транспортування, тип пакування: вироби паковані у ПЕ пакети. Не допускати пошкодження і знищення виробів протягом транспортування.

Зберігання: Не зберігати під прямими сонячними променями. Одиг зберігати в закритих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, не піддавати дії променного тепла від опалювальних приладів, складати на відстані щонайменше 1 м від опалювальних приладів. Якщо одиг мокрий, висушити його за кімнатної температури і лише після цього складувати.

Повердження:

Перед кожним використанням візуально перевірити стан одигу. Утримувати цей одиг у чистоті, щоб зберегти його функціональність. Негативно впливають на одиг у разі його забруднення або вищипання!!! Ремонт здійснювати лише з використанням матеріалів і тканин, що задовольняють вимоги відповідного стандарту. Клас захисту визначається площею видимого матеріалу, тому поверхнє позначення у цього одигу заборонено чи обмежене.

На відсутність одигу можуть впливати також різні фактори конкретного середовища, наприклад димна пряма діяльність, дим, туман, дим, пил та інші перешкоди.

Навіть носіння одигу підвищеної видимості не гарантує, що користувач буде добре видимий за будь-якої ситуації.

Гострота слуху і периферичний зір можуть порушуватися, якщо надітий каптур.

Одиг зберігає свої сигнальні властивості протягом максимум 25 циклів прання. Після 25 циклів прання одиг вилучити з подальшого використання. Вказана максимальна кількість циклів чищення не є єдиним фактором, пов'язаним зі строком служби частини одигу. Строк служби залежатиме також від використання, зберігання тощо.

Аксесуарів: ці ЗІЗ не потребують жодних спеціальних аксесуарів.

Утилізація: Утилізація одигу регулюється законами окремих країн чи місцевими нормами. Утилізація шляхом спалювання.

Розміри: Позначені піктограмою з двома контрольними мірами, відповідають встановленим інтервалам згідно з EN ISO 13688:2013



Домашній догляд: Максимум 25 пральних циклів, прати як синтетичну. За температури макс. 40 °C, не використовувати пральні засоби ВПО і засоби, що містять оптичні відбілювачі. Не використовувати ополіскувач. Обережно поводження, полоскання в холодній воді, короткочасне центрифугування, не відбілювати, не сушити в барабанній сушарці, прасувати за температури макс. 110 °C, не застосовувати хімічне чищення.

Ручне чищення світлодіодних смуг:

1. Вода 40 °C — тонка м'яка ганчірка або губка.
2. Штатний пральний або мийний засіб.
3. Після чищення прополоскати весь одиг і дати йому повністю просохнути.

Максимальна кількість прань поширюється лише на властності, що стосуються підвищеної видимості.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо виріб буде використовуватися або оброблятися способом, що відрізняється від вказаного, можливе його знищення або зміна функціональності.

Декларація про відповідність міститься тут: www.cnis.cz, у панелі «Документи» для окремих виробів.





NL

GEbruikersinformatie

Product: Hoge zichtbaarheidskleding (blouse, broek) „BENSON“

Blouse: 1112 011 XXX VV

Taille broek: 1112 012 XXX VV

Materialencompositie: 60 % katoen, 40 % polyester, reflecterende segmenten en streken

Beoogd gebruik: De kleding wordt als bovenkleding gedragen - de kleding met hoge zichtbaarheid, mag door geen andere kleding of hulpmiddelen bedekt worden.

Het kledingstuk zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag als onder alle lichtomstandigheden en in het donker wanneer het voertuig wordt verlicht. Iedereen zou deze kleding moeten dragen die blootgesteld aan deze situaties is. In dit geval kan dit kledingstuk het risico op een ongeluk aanzienlijk verminderen.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. het werk aan de weg, spoor onderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulante en hulpdiensten, vervoer, postdiensten, veiligheidsdiensten, manipulatiewerk op oppervlakken met beweging van transportmiddelen, etc.

De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse moet worden gedaan op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, afhankelijk van het soort risico en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Deze keuze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, hij is verplicht om het juiste type kleding te identificeren en te kiezen alvorens het te gebruiken.

Blouse, broek:

 max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 – Taille broek, Blouse; klasse 3 - compleet - naar oppervlakken van merkbare materialen Het maximale aantal wasbeurten waarna de kleding zijn waarschuwingseigenschappen behoudt
--	---

het minimaal vereiste gebied van merkbaar materiaal in m²

	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Basismateriaal	0,80	0,50	0,14
Retoreflecterende materiaal	0,20	0,13	0,10

CE Deze kledingstukken voldoen aan de basis- hygiënische en veiligheidsvoorwaarden volgens de Verordening (EU) 2016/425 en de overige genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Beschermende kleding - Algemene eisen

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Hoge zichtbaarheidskleding - Testmethoden en vereisten

Aangemelde instantie die de conformiteitsbeoordeling uitvoert:

Notified Body No 2369, VITO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slowakije.

Bepijningen van het gebruik: Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld, dient het kledingstuk altijd aan zijn. De kleding mag niet in contact met vloeibare chemicaliën komen en vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name het retoreflecterende gedeelte (breken, scheuren, enz.).

Tijdens het transport worden de producten in PE-zakken verpakt. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.

Opslag: Bewaren op een droog, goed geventileerd opslagplaats, beschermen tegen de stralingswarmte van de verwarmingselementen, bewaar minstens 1m van de radiatoren. Indien het kledingstuk nat wordt, laten drogen bij kamertemperatuur en pas later opslaan. NIET opslaan op plaatsen met direct zonlicht.

Waarschuwing: Controleer vóór elk gebruik de staat van het kledingstuk visueel. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang hem onmiddellijk als hij permanent vies of vass is!!! Correct alleen met materialen en stoffen die aan de vereisten van de toepasselijke norm voldoen. De beschermingsklasse wordt bepaald in overeenstemming met het gebied van het zichtbare materiaal en daarom is de oppervlaktemarkering voor deze kledingstukken verboden of beperkt.

De zichtbaarheid van het kledingstuk kunnen ook verschillende factoren in de omgeving beïnvloeden, zoals een lijn van direct zicht, regenmist, rook, stof en andere obstructies van het zicht.

Zelfs het dragen van een goed zichtbaar kledingstuk garandeert niet dat de gebruiker in elke situatie zichtbaar zal zijn.

Nauwkeurigheid van het gehoor en perifere visie kan verminderd zijn als de kap is aangekleed.

Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwingseigenschappen voor maximaal 25 wasbeurten. Na 25 wasbeurten stop met het verder gebruik van het kledingstuk. Het vermelde maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor verwant met de duurzaamheid van de kledingcompositie. De duurzaamheid zal ook van gebruik, opslag, etc. afhangen.

Accessoires: deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen geen speciale toebehoren.

Verwijdering: Verwijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving.

Verwijdering door verbranding.

Maten: Gemarkerd met een pictogram met 2 controlematen komen ze overeen met de voorgeschreven intervallen volgens

EN ISO 13688:2013.



Huis onderhoud: Maximum 25 wasbeurten, wassen zoals kunststoffen. Max. bij 40 °C, gebruik geen BIO-reinigingsmiddelen, milde behandeling, koud spoelen, kort centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, strijken bij een temperatuur van maximaal 110 °C, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflectiestrepen:

1. Water 40 °C - zachte spons of zachte doek.
2. Zacht afwasmiddel of reinigingsmiddel.
3. Spoel het hele kledingstuk na het reinigen af met schoon water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheidskledingseigenschappen.

LET OP: Indien het product op een andere manier wordt gebruikt, opgeslagen of gehanteerd dan is aangegeven, kan de werking ervan worden belemmerd of overvleesigd.

De verklaring van overeenstemming is hier te vinden: www.canis.cz, de individuele producten in de bar - "Documenten".





AZ

İSTİFADƏCİLƏR ÜCÜN MƏLUMAT

Məhsul: „BENSON“ Yüksək görünən geyim (bluzka, şalvar)

Köynək: 1112 011 XXX VV

Şalvar: 1112 011 XXX VV

Materialın tərkibi: 60% pambaq, 40% poliestər, əksətdirici segmentləşdirilmiş zolaqlar

Nazarda tutulan istifadə: Bu geyim üst heymin kimi geyilir. onlar reflektorludur və digər geyim və ya aksesuarlarla örtünməməlidir. Geyim gün ərzində istənilən işqaradına şəraitində təhlükəli vəziyyətlərdə, eləcə də qaranlıq ödəyən zaman və nəqliyyat vasitələri işqaradında qatı yaxşı görünür. Bu cür pullarları belə bir vəziyyətə məruz qılan hər kəs geyməlidir. Onlar istənilən qəza riskini ağırlaşdırmaqla bərabər, zərərli hadisələrə qarşı qorunma təmin edir. Yollarada görünən işlər, yollarla texniki baxışın keçirilməsi, çirkənləmiş ərazilərin reabilitasiyası, qəza və təcili yardım xidməti, nəqliyyat, poçt xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ilə ərazilərə dəşmə işlərini və digər işləri fəaliyyət nümunələrinə aid etmək mümkündür. Müvafiq sınıfı uyğun olaraq reflektorlu düzgün əksətdirici işçi geyiminin seçilməsi müvafiq iş yerinin konkret tələblərinə, risk növünə və müvafiq iş yerinin konkret şərtlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Düzgün seçim işqatətinin səlahiyyətləri daxilində edilir. Həmin şəxs istifadədən əvvəl düzgün geyim növünü müəyyənəlməli və seçməlidir.

Köynək, şalvar:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Sınıf „X“ = Sınıf 2 – şalvar, köynək; Sınıf 3 – tam – görünən materiallar sahəsinə əsaslanır Geyimlərin əksətdirici xüsusiyyətləri saxladığı müddətdə yuma dövrələrinin maksimum sayı.
---	---

m²-də görünən materialların minimum tələb olunan sahəsi

	3-cü dərəcəli geyim	2-ci dərəcəli geyim	1-ci dərəcəli geyim
Laylı material	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektiv material	0,20	0,13	0,10



Bu geyim Avropa Parlamentinin və Şurasının 2016/425 sayılı Qəsnaməsinə və bu sonədə qeyd olunan digər standartlara müvafiq olaraq əsas gigiyenik tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. 2-ci Kategoriya Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV).

Qanun, standart, proseduralar:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Qoruyucu geyim - Ümumi tələblər

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013 /A1: 2016 Yüksək görünən geyim - Test üsulları və tələbləri

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi işini aparən Təsdiqlənmə Qurumun İdentifikasiyası:

Notified Body No 2369, **VIPO** a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovakiya Respublikası.

Məhdud istifadə: Yuxarıda göstəriləyi kimi düzgün mühafizə vəziyyəsinin təmin etmək üçün, geyimi hər zaman tam düyməyərək geymək lazımdır. Geyim yəni kimyəvi maddələrlə, xüsusilə də həlledici maddələrlə və odda təmasda olmamalıdır. Eyni zamanda, geyimi həddindən artıq mexaniki zədələmədən, xüsusilə də retro-reflektiv hissələrdən (yeyilmə, xarab olma və s.) qorumaq lazımdır.

Nəqliyyətinə və qablaşdırılmasına nəvə: Məhsullar polietilen paketlərdə qablaşdırılır. Məhsullar dəşmə zamanı zədələnməməlidir.

Saxlanma: Bərbəzə günəş işığı olan yerlərdə saxlamayın. Geyimləri qapalı, quru, yaxşı havalandırılmış mağazalarda saxlayın. Onları istilik cihazlarının şüalı istiliyindən qoruyun. Onları radiatordan ən azı 1m məsafədə saxlamaq lazımdır. Geyimlər nəmdirsə, onları otəq temperaturunda qurudun və sonra saxlayın.

Xəbərdarlıq: Hər istifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yəni şəkildə yoxlayın. Geyimin funksionallığını təmin etmək üçün onları təmir saxlamaq lazımdır. Əgər onları çirkəli olan və rəngi solarsa, dərhal əvəzləmək lazımdır!!! Onları yalnız müvafiq standartın tələblərinə uyğun olan material və parçalardan istifadə etməklə təmir edin. Mühafizə dərəcəsi görünən materialın sahəsinə əsasən müəyyənəlməlidir; buna görə də onun səthində geyimi markalamaq qadağandır və ya məhdudur.

Müşahidə rəqursu, yağış, duman, tüstü, toz və görmə qabiliyyətinə mane olan digər hallar kimi müxtəlif ekoloji faktorlar da geyimi görmək imkanına təsir göstərir.

Hətta yüksək görünümlü malik geyimdən istifadə belə istifadəçini hər bir vəziyyətə gözə görünə biləcəyinə zəmanət vermir.

Kapüşonun geyimi eşitmə və periferik görmə kəskinliyini pisləşdirir.

Geyim, 25-dən artıq olmayan yuma dövrəsi müddətində öz əksətmə xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Geyimlər 25 yuma dövrəsindən sonra işə salınmalıdır. Yuxarıda göstərilən maksimal yuma dövrəsi, geyimlərin istifadə müddəti ilə bağlı yeganə amil deyildir. Geyimlərin istifadəyə yararlılığı, onların istifadəsi, saxlanması və s.-dən asılı olacaqdır.

Aksesuarlar: Bu FMV hər hansı xüsusi aksesuar tələb etmir.

Yerləşdirmə: Geyimlərin yerləşdirilməsi ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi və ya yerli qaydalarına tənzimlənir. Yəndirərək yerləşdirilmə.

Ölçülər: 2 nəzarət ölçüsü iki piktoqramla nişanlanmışdır, EN ISO 13688: 2013.2-yə uyğun olaraq göstərilən intervallara uyğun gəlir.



Ev şəraitində saxlama qaydası: 25 yuma dövrəsindən artıq olmayaraq; maksimum 40°C temperaturda sintetik material kimi yuyun; BIO çamaşırıxana yuyucu tozlarından və optik işqaradıcılarla malik maddələrdən istifadə etməyin; yüksəyib-bəşaldən zaman diqqətli olun; soyuq suda yaxalayın; qısa vaxtda və sürətli firladın; ağardıcıdan istifadə etməyin; firlanma barabanda qurutmayın; maksimum 110° C temperaturda ütləylin; kimyəvi təmizləmə etməyin.

Reflektiv zolaqların əli təmizlənməsi:

1. 40 °C su – yumaşq askı, yaxud süngər.
2. Çamaşırıxana yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizləndikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurumağa buraxın.

Yuma dövrəsinin maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işləyir.

XƏBƏRDARLIQ: Əgər məhsul istifadə edildikdə, saxlandığında və ya bu sonədə göstəriləndən fərqli şəkildə emal edildikdə sürədən çıxma və ya funksiyaları dəyişdirilə bilər. Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsinin www.canis.cz veb-səhifəsidə əldə edilə bilər. Daha sonra "sonədə" bəşləməsinə daxil olun.



Markalanma: İçeriden tikilmiş etiket (nümune)

Məhsulun adı və növü

Məhsulun kategoriyası

Uyğunluq işarəsi

Materiəlin tərkibi

Məhsulu EN ISO 3758:2012-yə uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan

piktoqramlar

2 nəzarət ölçüsü ilə ölçünün markalanması

Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla məhsulun mühafizəsi üçün piktoqramlar

İstifadə məqsədi ilə təlimatla tanış olma zərurəti haqqında bildiriş

Göstəricilər

İstehsalçının identifikasiyası

Məlumatı

Hər hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasın istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:

CXS
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

CXS BENSON

1112 011 160 50

50

DAT-II

60 % bavlna, 40 % polyester - 60 %
Cotton, 40 % Polyester - 60 %
bavlna, 40 % polyester

Nesladiť sľadiť doplniť - Nesladiť
reflexné doplnky - Do not use
reflective accessories

Nie pranie: pranie vlnišťami
Před práním použijte vlnišť - Wash
before first use - Use wool presoak
pretočený vlnišť

Perte narday - Nepoužívejte aviváž
Perte narday - Nepoužívejte aviváž
Wash inside out - Do not use fabric
softener

Uložte na ležiaci povrch. Nie stáčajte
plynu do zmršťovania tkanin

50

l: 110 cm
il: 96 - 100 cm
il: 86 - 90 cm

Tento výrobok musí byť vyfotografovaný v
černobíle, aby zůstal funkční. Pokud je
výrobek vyfotografován v barvě, může
vypadat, že má jiné vlastnosti, ale
zůstává funkční. Okamžitě ho
nahraďte, abyste se vyhnuli
akci vyfotografování. This clothing must
be kept clean to be usable. If it is
photographed in color, it is permanently stained
or faded. Contact the person in charge
immediately to replace it, so that you
avoid any action. This clothing
must be replaced immediately, so that you
avoid any action.

BARCODE for 1 pc

order number

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Prague 9
Czech Republic



МК

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Производ: Облека со голема видливост (блуза, панталони) „BENSON“

Блуза: 1112 011 XXX VV

Панталони: 1112 012 XXX VV

Состав: 60 % памук, 40 % полиестер, сегменти со рефлексивни ленти

Цел на употребата: Облеката се користи како горна облека – таа е многу видлива и не смеа да се покрива со друга облека или додатоци. Облеката оптимизира добра видливост на корисникот во опасни ситуации во текот на денот како и во мрзливи услови кога корисникот е осветлен од возило. Секој што е изложен на вакви ситуации треба да ја користи оваа облека. Рефлексната облека може значително да го намали ризикот од несреќа.

Примери на активности се, на пример, работа на патништа, одржување на патеки, санација на загадени места, служби за итни случаи и брза помош, транспорт, пошта, безбедосни агенции, работа во области со возила во движење и др.

Изборот на соодветна рефлексивна облека со висока видливост за соодветната класа мора да биде прилагоден на специфичните потреби на работното место, видот на опасностите и специфичните услови на работното место. Работодавачот го избира производот на сопствен ризик. Од него се бара да го избере вистинскиот вид облека пред да се користи.

Блуза, панталони:



МАКС 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Класа „X“ = Класа 2 – пантолони, блуза; Класа 3 – комалет – според површината на видлив материјал.

Максималниот број на циклуси на перее после кои облеката не го менува степенот на рефлексивност.

минимална потребна површина на видлив материјал во m²

	Класа на облеката 3	Класа на облеката 2	Класа на облеката 1
Материјал за подложата	0,80	0,50	0,14
Ретрофлексивен материјал	0,20	0,13	0,10

CE Оваа облека е во согласност со основните барања за хигиена и безбедност на Директивата на Европскиот парламент и Советот (ЕУ) 2016/425 и другите споменати стандарди. Средство за лична заштита II. категорија.

Закони, стандарди, регулативи:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Заштитна облека - Општи барања

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A: 2016 Облека со висока видливост - Тест методи и барања

Идентификација на овластено лице кое утврдило соодветност на производот:

Notified Body No 2369, VIPO a.s. Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Republika Slovacka.

Ограничувања за употреба: Секогаш носете ја облека закопчана за да обезбедите правилно ниво на заштита, како што е наведено погоре. Облеката не треба да доаѓа во контакт со хемиски течности, растворувачи или оган. Од суштинско значење е да се избегне прекумерно механичко опиттување, особено на ретрофлексивните делови (кинење, механичко опиттување, итн.).

Транспорт, вид на амбалажа: производите се пакуваат во ПЕ торби. Производите не смеат да бидат оштетени или уништени за време на транспортот.

Чување: Не оставајте ја облеката на директна сончева светлина. Чувајте ја облека во затворени, суви, добро проветрени места, заштитени од зрачење на топли елементи. Чувајте ја облеката најмалку 1 m оддалечена од грејните елементи. Ако облеката е влажна, оставете ја да се суши на собна температура, а потоа ставете ја во плакарот.

Препорудување: Визуелно проверете ја состојбата на облеката пред секоја употреба. Оваа облека секогаш мора да биде чиста за да остане функционална. Веднаш заменете ја ако е многу валкана или губи боја!!! Поправете ја само со употреба на материјали и ткаенини што ги исполнуваат барањата на соодветниот стандард. Класата на заштита се определува со површината на рефлексивниот материјал и затоа означувањето на површината за облека е забрането или ограничено.

Различни фактори на животната средина, како што се видливост, дожд, магла, чад, прашина и други пречки во гледањето, исто така, можат да влијаат на видливоста на облеката.

Дури и носењето облека со висока видливост не гарантира дека корисникот ќе биде видлив во секоја ситуација.

Острина на слухот и периферниот вид може да се намалат ако користите прекривка за глава.

Облеката ги зачувува своите рефлексивни својства за најмалку 25 циклуси на перее. Облеката треба да се стави надвор од употреба после 25 циклуси на перее. Горенаведениот максимален број на циклуси на перее не е единствениот фактор поврзан со трајноста на облеката. Трајноста на облеката ќе зависи од нејзината употреба, складирање итн.

Додатоци: Опис PPE не бараат никакви специјални додатоци.

Паци на ликвидација: Отстранувањето на облеката е регулирано со национални закони или локални регулативи. Ликвидација со горее.

Ликвидација со горее.

Големини: Означени на шемата со 2 контролни димензии, одговараат на прописаните интервали според EN ISO 13688: 2013.



Ev şartında saklama qaydaları: Najmalo 25 ciklusi na pereenje; pereite kako sinteticheski materijal so maksimalna temperatura od 40 ° C; se користете БИО детергенти за переење и агенси што содржат оптички активатори; внимателно разгледувајте; плаките во адна вода; кратко време; без белени; не сушење во машина за сушење; негајте на максимална температура од 110 ° C; се користете хемиско чистење.

Reflektiv zolaqların il əli təmizlənməsi:

1. Вода на 40 °C - мека крпа или сунџеп.
2. Camaşırxana uyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurumağa buraxın.

Yuma dövrünün maksimum sayı yalnız geyimin reflektiv xüsusiyyətlərinə görə idədir.
XOBODARLIQ: - Əgər məhsul istifadə edildikdə, saxlandığında və ya bu sənəddə göstəriləndən fərqli şəkildə emal edildikdə surədən çıxır və ya funksiyaların dəyişdirilə bilər. Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsini www.canis.eu veb-saytında əldə edə bilərsiniz. Daha sonra „sənəddə“ bələməsinə daxil olun.



Означување: Заштена етикета (тип)
 Име и вид на производ
 Категорија на производ
 Ознака за сообразност
 Состав на материјалот:
 Идеограни за одржување според EN ISO 3758:2012
 Означување на тегсимнатата со дим контролни димензии
 Идеограм за заштита и усогласен стандард
 Предупредување: Внимателно прочитајте ги упатствата за работа
 Упатства
 Идентификација на производителот
 Серија

Ве молиме контактирајте со производителот за дополнителни прашања:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic


CXS BENSON	
1112 011 100 50	
50	
CAT: II	CE
50 % bavlna, 40 % polyester - 50 % Látka, 40 % polyester - 50 % Bavlna, 40 % polyester	
	
Nečistit rukavicemi dopředu. Nečistit rukavicemi dozadu. Do not use ineffective accessories. Nepravilné použití ochranné. Před použitím použijte úprave. Před prvním použitím upravit. Wash before first use. Úprava před prvními úpravami.	
Perte n'avez pas. Nepravilné aviváž. Perte n'avez pas. Nepravilné aviváž. Wash inside out. Do not use fabric softener. Úprava na levý straně. Ne stavovat úpravu do žehličky. Iron in.	
	EN ISO 20471:2013 class 2 
50 L: 102 cm S: 96 - 100 cm M: 96 - 100 cm	
	

Tento výrobek musí být uchovávan v suchu, aby zůstala funkční. Pokudje nevhodně uloženo, může dojít k výskytu jevů, které nejsou v rámci výroby. Tento oděv není určen pro použití jako ochranný prostředek. Tento oděv musí být uchovávan v suchu, aby zůstala funkční. Pokudje nevhodně uloženo, může dojít k výskytu jevů, které nejsou v rámci výroby. Tento oděv není určen pro použití jako ochranný prostředek.
BARCODE for T pc
order number  Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

