

ĀERVA

WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment category 1 for protection against minimal risks, exclusively: superficial mechanical injury and atmospheric conditions that are not of an extreme nature.

The garment meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the standard EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Only a clean garment can provide the appropriate protection. Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes. Wearing instruction: All closures should be properly closed to provide full protection. Follow the care instruction in the garment's label.

Maintenance:

Wash at 30°C	Wash at 40°C	Wash at 60°C	Wash at 40 °C on gentle wash suitable for synthetic materials
Hand wash	Do not iron	Iron at low temperature max. 110°C	Iron at medium temperature max. 150°C
Do not bleach	Do not tumble dry	Tumble dry-low heat	Dry cleaning is not allowed

Read user instruction manufacturing date

Storage and transport: Store and transport garments in clean, dry conditions away from direct sunlight in plastic bag. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.

Material: A fabric composition is placed in the garment's label. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL VESHJE PUNE – UDĤEZIME PĚRDORIMI

Këto veshje pune janë një modelim I thjeshtë i pajisjeve për mbrojtje personale me rezik të ulët, PPE kategori 1, ndaj rrezeve minimale, ekskluzivisht: dëmtimet mekanike sipërfaqësore dhe kushtet atmosferike që nuk janë të një natyre ekstreme. Këto veshje plotëson kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe të standardit EN ISO 13688:2013.

Është e rëndësishme të përzgjidhet përmasa e duhur, e preferueshme duke i provuar veshjet.

Vetëm një veshje e pastër mund të japi mbrojtjen e duhur. Kontrolloni gjendjen e veshjeve përpara përdorimit, mos përdorni veshje shumë të ndotura, ose të dëmtuara. UdĤezimi i veshur: Të gjitha mbajtësit duhet të jenë të mbyllura siç duhet për të siguruar mbrojtje të plotë. Ndriçi udĤezimet e mirëmbajtjes në etiketë.

Mirëmbajtja:

Të lahen në 30°C	Të lahen në 40°C	Të lahen në 60°C	Të lahet në temperaturën 40°C me larje të butë të përshatshme për materialin sintetik
Lahen me dorë	Të mos hekuruset	Mund t'i hekurusni në temperaturën 110 °C	Mund t'i hekurusni në temperaturën 150 °C
Të mos përdoret Zbardhues	Të mos centrifogohet	Të thehën në temperaturë të ulët	Pastirimi kimik nuk është i nevojshëm

Lexoni udĤezimet e përdoruesit

Magazini dhe transporti: Magazini dhe transporti veshjen në ambiente të thata e të pastërta larg nga rrezatimi direkt i dritës në qese plastike. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.

Përberja: Përmbajtjen e materialeve mund ta gjeni në etiketë. Përdorimi I veshjes mund të shkaktojë irritim të lëkurës dhe reaksion alergjik për njerzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.

Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Āe

AZ İŖI DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İŖi qeymleri minimal risk için sadə dezayna malikdir, yalnız: həddindən artıq təbiiatə malik olmayan səthi mexaniki zədə və atmosfer şəraiti İŖi qeymləri Tənzimləmə (AB) 2016/425 və EN ISO 13688: 2013 standartlarına cavab verir.

İstifadədən əvvəl öljünü dözqün seçmək vacibdir.

Yalnız təmiz geyim müvafiq qorunmanı təmin edə bilər. İstifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini oxuyun: ağır şəkildə çirklənmiş və ya zədələnmiş paltarlardan istifadə etməyin. Təlimat istifadə: Bütün bağlayıcılar dözqün tam qorunmasını təmin etmək üçün qapalı olmalıdır. Təmizləməsinə dair göstərişlərə riayət edin – etiketə baxın.

Qoruma: Səthi qeymler materiallar için inçə şəkildə 40°C -də yuyun otaq temperaturunda

30° C-da yumaq	40° C-da yumaq	60° C-da yumaq	Sintetik materiallar için inçə şəkildə 40°C -də yuyun otaq temperaturunda
Əl ilə yuyulmalıdır	Ütü deyil	Aşaqi dərcədə öljülmək max. 110°C	Aşaqi dərcədə öljülmək max. 150°C
Ağardıcıdan istifadə etməyin	Quru uçmaq etməyin	Uçmaq quru aşaqi istilik	Kimyəvi təmizləmə qadağandır

İstifadəçi təlimatını oxuyun

Saxlama və nəqliyyat: Geyimləri birbaşa plastik torbada günəş şualarından kənar təmiz, quru şəraitdə saxlayın və nəql edin. Nəm geyimi saxlamayın. Saxlama müddəti istehsal tarixindən sonra 10 il keçməməlidir. Geyimləri istehsal tarixindən 10 il sonra istifadə etməyin.

Material: Materialın tərkibi – etiketə baxın. Geyim dərisi həssas olan insanlarda allergik reaksiya verə bilər. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.

İstehsalç: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Āex Respublikası

BG РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн, ЛПС категория 1, и предлага защита срещу минимални рискове, изключително: повърхностни механични наранявания и атмосферни условия, които не са екстремни. Работното облекло отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425 и на стандарта EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер препоръчително с помощта на практически тест.

Може чиста и старателно замочена дрехата предпазва необходимата защита. Преди употреба проверете състоянието на дрехата: силно замърсена или повредена дрехата да не се използва. Носенето на инстуркия: Всички затваряне трябва да бъдат затворени, за да се осигури пълна защита. Действайте по указанията за грижи върху етикетчето върху дрехата.

Измийте при 30°С	Измийте при 40°С	Измийте при 60°С	Измийте при 40 °С на лека програма подходяща за синтетични материали
Текстилът е подходящ само за ръчно пране	Да не се гладят	Да гладят при температура до 110°С	Да гладят при температура до 150°С
Да не се избелва	Да не се суши в барабана сушилия	Осушене в сушилня при ниска температура	Да не се чисти химически

Прочетете инструкцията за потребителя

дата на производство

Складване и транспорт: Складвайте и транспортирайте на чисто и сухо място защитено от слънчева светлина в найлонена чек. Влажната дреха преди складване трябва да се изсуши. Не използвайте предпазна облекло по-дълго от 10 год. от датата на производство.

Планова: Създава на материала ще намерите върху етикета на дрехата. Употребата на облеклото може да причини раздразнение на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случай облеклото да не се ползва повече.

Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Āехия

CZ PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO ŽIVĚATELE:

Tento pracovní odĚv je jednoduchý design osobních ochranných prostředků kategorie 1, určený k ochranĚ proti minimální rizikům, vyhradně: povrchové mechanické poranĚní a povĚtrnostní podmínky, které nejsou mimořádné povahy. OdĚv splňuje požadavky Nařízení (EU) 2016/425 a normy EN ISO 13688:2013.

Před použitím odĚv vyzkoušĚte, použiĚte pouze odĚv správnĚ velikosti dle pictogramu na šitku včetně v odĚvu.

Pouze čistý a řádnĚ vzňutý odĚv poskytuje náležitou ochranu. Před použitím vždy provĚrte stav odĚvu: silně znečištěný nebo poškozený odĚv nepoužiĚte. Pokyny pro nošení: Všechny zapínání musí být řádnĚ uzavřeny, aby byla zajištěna plná ochrana. Postupje podle pokynů pro pĚči na šitku odĚvu.

OsĚvování:

Perte při teplotĚ 30°C	Perte při teplotĚ 40°C	Perte při teplotĚ 60°C	Perte při teplotĚ 40°C za použití řĚného postupu určenĚho pro syntetické materiály
Ruční prání	Nežehlit	Žehlit při teplotĚ žehličky plochy max. 110°C	Žehlit při teplotĚ žehličky plochy max. 150°C
NebĚlit prostředky uvolňujícími chlór	Nesušit v bubnovĚ sušičce	Lze sušit v bubnovĚ sušičce při nižší teplotĚ sušení	Nelze chemicky čistit

PřeĤtĚte si pokyny pro uživatele

Skladování a pĚprava: Skladujte a pĚpravujte v čistĚm a suchĚm prostředí chránĚném před slunečním svĚtlem v plastovĚm sáčku. Vlnky odĚv před skladováním vysušte. Doba skladování v normě přesáháunot 10 let. NepoužiĚte odĚv po této době.

Material: StofĚní materiálu naleznete na etiketĚ odĚvu. U velmi citlivých osob není vyřucovněn podřázĚní pokožky – v takovĚm pĚpáde odĚv dĚle nepoužiĚte. Prohlášení o shodĚ je uveřejněnĚ na www.cerva.com/conformity.htm.

VyrobcĚ: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Āeská republika

DE ARBEITSBEKLEIDUNG ANWENDERINFORMATIONEN

Diese Bekleidung ist PSA der Kategorie 1 vor minimalen Risiken, ausschlieŐlich: oberflächliche mechanische Verletzungen und Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind.

Das Kleidungsstück erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN ISO 13688: 2013.

Vor Benutz: zum die Bekleidung ausprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingeprägten Schild tragen.

Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehörigen Schutz. Vor Verwendung überprüfen Sie stets den Bekleidungsstatus: verwenden Sie keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung. Das Tragen Anweisung: Alle Verschlüsse sollten ordnungsgemäß bieten vollen Schutz geschlossen werden. Pfleghinweise auf dem Kleidungssetkett befolgen.

Pflege:

Waschen bei 30°C	Waschen bei 40°C	Waschen bei 60°C	Waschen bei 40°C unter Verwendung eines sehr schonenden für synthetische Materialien vorgesehener Verfahrens
Nicht bñeñen	Bñeñen mit geringer Temperatur max. 110°C	Bñeñen mit mittlerer Temperatur max. 150°C	Keine industrielle chemische Reinigung anwenden
Nicht mit Chlor frei gebenden Mitteln bleichen	Nicht im Trommel-trockner trocknen lassen	Trommel-trocknen niedrige Temperatur	Keine industrielle chemische Reinigung anwenden

Gebrauchsanweisung lesen

Herstellungsdatum

Lagerung und Transport: Lagern und transportieren Sie Kleidungsstücke in einer Plastiktüte an sauberem und trockenem, vor Sonnenstrahlung geschütztem Ort. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden Sie die Bekleidung nicht mehr.

Material: Die Materialzusammensetzung ist auf dem Kleidungssetkett angegeben. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK ARBEJDSBEKLÆDNING – BRUGERVEJLEDNING:

Denne arbejdsbeklædning er PV af kategori 1, skal beskytte med minimale risici, udelukkende: overfladisk mekanisk skade og ikkeekstreme vejrforhold. Beklædningsgenstanden opfylder kravene af Forordning (EU) 2016/425 og i standarden EN ISO 13688:2013.

Prøv tøjet på før brug. Brug kun tøj, der passer i størrelsen (se skilte, der er syet på tøjet).

Kun et rent tøj kan give den passende beskyttelse. TjĚt teltet for brug: anvend ikke svært forurenet eller ødelagt tøj. Brugsanvisning: Alle lukninger skal være lukket korrekt for at give fuld beskyttelse. Følg retningsledersymboler på tøjets etiket.

Vaskes ved 30°C	Vaskes ved 40°C	Vaskes ved 60°C	Vaskes ved 40 °C på skånsom vask velegnet til syntetiske materialer
Vaskes i hånden	Må ikke strygning	Må stryges ved lav temperatur maks. 110°C	Må stryges ved middel temperatur maks. 150°C
Må ikke blegning	Må ikke tørretumbling	Kan tørretumbles ved lave temperaturer	Må ikke renses kemisk

Læs brugervejledning

Opbevaring og transport: Opbevares og transporter tøj i rene og tørre omgivelser, uden direkte sollys i plastikpose. Opbevar ikke våd beklædning. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.

Material: Materialealsammensætningen findes på tøjets etiket. Kan førsrage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.

Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producen: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, TjĚkkiet

EE TÕÕRIID KASUTUSJUHEND:

Tõõriidavad on lihtsa konstruksiooniainet 1. kategooria isikukaitsesevahend, mis kaitsesvad minimaalsest riskid, eranditult: pindmine mehaaniline vigastus ja mitteaärmuslikud keskkonnatingimused

Tõõriidavad on vastab määruse (EL) 2016/425 ja standardi EN ISO 13688:2013 nõuetele.

Tõõriivastavale valmisel on oluline valida õige suurus, selleks soovime riivaid enne kasutamist: ärge kasutage väde määratud või kahjustatud riideid.

Kasutusjuhend: Kõiki valmisel peavad olema korralikult suletud, et tagada täielik kaitses. Toimige vastavalt riideeseme silvi olivatele hooldusjuhistele.

Hooldus:

Pesta kuni 30°C vees	Pesta kuni 40°C vees	Pesta kuni 60°C vees	Pesta 40°C on õrma pesuga, sünteetisete materjalide pesuprogrammiga
Käsipesu	Mitte triikida	Triikida madalal temperatuuril maks. 110°C	Triikida keskmisel temperatuuril maks. 150°C
Mitte pleegitada	Mitte kasutada pesukuivatit	Trummelkuivatus madaltemperatuuril	Keemiline puhastus on keelatud

Lugege kasutusjuhendit

Hooldamine ja transport: Hoideke ja transportige riideid kuivats, puhtas kohas välisides otsesest päiksest, eest kilekotist. Ärge pange kappi märgi riideid. Toote kasutusaeeg on 10 aastat tootmiskuuäsväest.

Material: Materjali koostise loiate riideeseme etiketil. Riivastate kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilisi reaktsioone inimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkimisel ei tohi tõõriivade kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

ES ROPA DE TRABAJO - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:

Estas prendas EPI de categoría 1, ofrecen protección contra riesgos mínimos, exclusivamente: lesiones mecánicas superficiales y condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema.

La prenda cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, y de la norma EN ISO 13688: 2013.

Antes de usar, pruébese las prendas y use solo la talla adecuada según el pictograma en la etiqueta.

Sólo la ropa limpia y correctamente almacenada proporcionará una protección adecuada. Antes de usarla, siempre verifique el buen estado de la ropa, evite usar una ropa muy sucia o dañada. Instrucciones de uso: todos los cierres deben utilizarse correctamente para brindar una protección completa. Siga las indicaciones para el cuidado en la etiqueta de la ropa.

Tratamiento:

Lavar a 30°C	Lavar a 40°C	Lavar a 60°C	Lavar a 40°C utilizando el método de lavado suave para materiales sintéticos
Lavar a mano	No planchar	Planchar a baja temperatura max. 110°C	Planchar a media temperatura max. 150°C
No blanquear	No usar máquina secadora	Máquina secadora (baja temperatura)	No usar lavado industrial

Leer instrucciones de uso

Almacenamiento y transporte: Almacene y transporte en un lugar limpio y seco al abrigo de la luz solar directa en una bolsa de plástico. Dejar secar la ropa húmeda antes de almacenarla. El tiempo de almacenamiento no debería sobrepasar 10 años. No use más la ropa al cabo de este período.

Material: La composición del material se encuentra en la etiqueta de la ropa. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

FI SUOJAVAAE - TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE:

Tämä työvaate on yksinkertaisella suunnitellulla varustetut henkilösuojaimet, luokka 1 suojaamaan käyttöä ennen kaikkea minimaalisilla riskeillä, yksinomaan: pinnallinen mekaaninen vaurio ja muut kuin äärimmäiset ilmastolo-olot. Vaate täyttää Asetuksen (EU) 2016/425 ja standardin EN ISO 13688: 2013 vaatimukset.

Kokeile tuotetta ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokoista tuotetta siihen kiinnitettyssä lapussa olevien piktogrammien mukaisesti. Vain puhdas ja kunnolla suljettu vaatte suojaa asianmukaisella tavalla. Tarkasta vaatekunto aina ennen sen käyttöä: älä käytä voimakkaasti likaantunutta tai vahingoittunutta vaatetta. Käytä ohjeita: Kaikki sulkimet on suljettava asianmukaisesti, jotta ne olisivat täysin suojassa. Noudata vaateen tuotelapussa esitettyä hoito-ohjeita.

Pesuhjeet:

Vesipesu 30°C	Vesipesu 40°C	Vesipesu 60°C	Vesipesu 40°C lämpötilassa käytäten syntetisille materiaaleille tarkoitettua hienopesua
Vain käsipesu sallittu	Silitys kielletty	Silitys enintään maks. 110°C	Silitys enintään maks. 150°C
Valkaisu kielletty	Rumpukuivaus kielletty	Varovainen rumpukuivaus (alempi lämpötila)	Kemiallinen pesu kielletty

Luue käyttöohjeet

Varustointi ja kuljetus: Varastoi ja kuljeta vaatteilla puhtaassa ja kuivassä tilassa suojaavassa ainingonvälissa muovipussissa. Kuivaa kostea vaate ennen sen varastointia. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä vaatetta tärnän ajan kuluttua.

Materialia: Materiaalikoostumus on esitelty vaateen etiketissä. Erittäin herkällä henkilöillä voi ilmetä ihon ärtymistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö. Vaatimustenukkausvakuutus on käytävässä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekin tasavalta

FR VÊTEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipément de protection individuel de catégorie 1 pour la protection contre les risques minimes, exclusivement: agression mécanique superficielle et conditions atmosphériques qui ne sont

