

Vzor	Název výrobku	Provedení
HY011S100 – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu STRETCH pánské	Pracovní kalhoty do pasu, v zadní části do gumy, přední část do pevného pásu, opasek, strečový materiál 215g/m <sup>2</sup>
HY011S500 – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu STRETCH pánské	Pracovní kalhoty do pasu, v zadní části do gumy, přední část do pevného pásu, opasek, strečový materiál 215g/m <sup>2</sup>

**Návod k použití:** Ochranné oděvy chrání uživatele proti povětrnostním vlivům, které nejsou extrémní, proti povrchově působícím mechanickým vlivům, na ochranu při práci v prostředí, v němž oděv nepodléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, při manipulaci s předměty, jejichž teplota nepřesáhne 50°C.

**Meze použití:** Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před tím, než si tento oděv obléčete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený. To by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Noste ho zapnutý. Tento oděv neobsahuje známé látky způsobující rakovinu, jedovaté látky ani látky, které by mohly citlivým osobám způsobit alergie.

**Pokyny pro skladování/Čištění:** Oděv skladujte v čistém a suchém prostředí v jeho původním obalu. Zajistěte, aby oděv nebyl vystaven přímému slunečnímu záření z důvodu vyblednutí barvy. • **Čištění:** Perte naruby, po vyprání nechte ihned uschnout. V rámci údržby oděvu je nutné se řídit pracovními symboly pro ošetřování. *Lze prát v pračce Maximální teplota praní 70°C. Mechanické zpracování běžné. Oplachování při normální teplotě. Běžné ždímání. Chlorování vyloučeno, oděv nelze bělit, oděv nelze sušit v bubnové sušičce. Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy žehličky 110°C. Lze chemicky čistit perchloretylénem, benzínem.* • **Opravy:** Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravovat, vyhodte jej do odpadu a nahraďte jej novým výrobkem. • **Životnost:** Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřebení atd...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto oděvu. Udávaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. **Životní prostředí:** Oděv lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vázaných na životní prostředí.

**Vlastnosti:** Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu [www.inzep.cz/prohlaseni](http://www.inzep.cz/prohlaseni).


CE - NARÍZENÍ (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky

**Značení:** Každý oděv je opatřen štítkem. Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace:

- 1 Identifikace výrobce;
- 2 Identifikace OOP a označení velikosti (kód-barva-výška postavy-velikost);
- 3 Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) a piktogram "I"; Před použitím si přečtěte návod k údržbě;
- 4 Čárový kód oděvu;
- 5 Materiálové složení;
- 6 Mezinárodní symboly údržby;
- 7 Systém velikostí (A:výška postavy; B:obvod hrudi; C:obvod pasu; D: obvod boků);
- 8 Adresa výrobce;
- 9 Pok a měsíc výroby, číslo výrobní šarže;
- 10 Internetová adresa výrobce.

Materiál: 60% bavlna, 40% Sorona, 215g/m<sup>2</sup>  
 Velikost: č.32– č.64 / výška postavy  
 Rozměry: Dle velikostní tabulky  
 Balení: V sáčku po jednom kuse s označením vzoru a velikosti, s návodem a informacemi výrobce.  
 Výrobce: INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, 75701 Valašské Meziříčí, [www.inzep.cz](http://www.inzep.cz)  
 Datum: 1.12.2021



Vzor	Název výrobku	Provedení
HY011S100 – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu STRETCH pánské	Pracovní kalhoty do pasu, v zadní části do gumy, přední část do pevného pásu, opasek, strečový materiál 215g/m <sup>2</sup>
HY011S500 – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu STRETCH pánské	Pracovní kalhoty do pasu, v zadní části do gumy, přední část do pevného pásu, opasek, strečový materiál 215g/m <sup>2</sup>

**Návod k použití:** Ochranné oděvy chrání uživatele proti povětrnostním vlivům, které nejsou extrémní, proti povrchově působícím mechanickým vlivům, na ochranu při práci v prostředí, v němž oděv nepodléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, při manipulaci s předměty, jejichž teplota nepřesáhne 50°C.

**Meze použití:** Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před tím, než si tento oděv obléčete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený. To by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Noste ho zapnutý. Tento oděv neobsahuje známé látky způsobující rakovinu, jedovaté látky ani látky, které by mohly citlivým osobám způsobit alergie.

**Pokyny pro skladování/Čištění:** Oděv skladujte v čistém a suchém prostředí v jeho původním obalu. Zajistěte, aby oděv nebyl vystaven přímému slunečnímu záření z důvodu vyblednutí barvy. • **Čištění:** Perte naruby, po vyprání nechte ihned uschnout. V rámci údržby oděvu je nutné se řídit pracovními symboly pro ošetřování. *Lze prát v pračce Maximální teplota praní 70°C. Mechanické zpracování běžné. Oplachování při normální teplotě. Běžné ždímání. Chlorování vyloučeno, oděv nelze bělit, oděv nelze sušit v bubnové sušičce. Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy žehličky 110°C. Lze chemicky čistit perchloretylénem, benzínem.* • **Opravy:** Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravovat, vyhodte jej do odpadu a nahraďte jej novým výrobkem. • **Životnost:** Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřebení atd...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto oděvu. Udávaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. **Životní prostředí:** Oděv lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vázaných na životní prostředí.

**Vlastnosti:** Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu [www.inzep.cz/prohlaseni](http://www.inzep.cz/prohlaseni).

CE - NARÍZENÍ (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky

**Značení:** Každý oděv je opatřen štítkem. Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace:

- 1 Identifikace výrobce;
- 2 Identifikace OOP a označení velikosti (kód-barva-výška postavy-velikost);
- 3 Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) a piktogram "I"; Před použitím si přečtěte návod k údržbě;
- 4 Čárový kód oděvu;
- 5 Materiálové složení;
- 6 Mezinárodní symboly údržby;
- 7 Systém velikostí (A:výška postavy; B:obvod hrudi; C:obvod pasu; D: obvod boků);
- 8 Adresa výrobce;
- 9 Pok a měsíc výroby, číslo výrobní šarže;
- 10 Internetová adresa výrobce.

Materiál: 60% bavlna, 40% Sorona, 215g/m<sup>2</sup>  
 Velikost: č.32– č.64 / výška postavy  
 Rozměry: Dle velikostní tabulky  
 Balení: V sáčku po jednom kuse s označením vzoru a velikosti, s návodem a informacemi výrobce.  
 Výrobce: INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, 75701 Valašské Meziříčí, [www.inzep.cz](http://www.inzep.cz)  
 Datum: 1.12.2021

